

115年5月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區二路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	環區二路與東六街口
環區三路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區四路	☒ 無異常 ☐ 異常		
北一路	☐ 無異常 ☒ 異常	水溝頂板破損修復	
東一街至東七街	☒ 無異常 ☐ 異常		
東七街至東十五街	☒ 無異常 ☐ 異常		
西一街至西九街	☒ 無異常 ☐ 異常		
西十街至西十八街	☒ 無異常 ☐ 異常		
南一路至南七路	☒ 無異常 ☐ 異常		
中一路至中六路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加東路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加西路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
臨加南路	☐ 無異常 ☒ 異常	路緣石檢修	
臨加北路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區地下室	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區景觀燈	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區澆灌系統	☒ 無異常 ☐ 異常		
巡檢廠商：			