

115年3月水電巡檢統計表			
巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. AC鋪面塌陷修復 2. 新設反光鏡 3. 新設反光導及軟質彈性分隔桿	1. 環區一路與南四路口 2. 環區一路(近南二路) 3. 環區一路四哨前
環區二路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區三路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區四路	☐ 無異常 ☒ 異常	水溝蓋整平	
北一路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 水溝蓋整平 2. 新設格柵水溝蓋板	1. 北一路 2. 北一路(近東十三街)
東一街至東七街	☐ 無異常 ☒ 異常	新設格柵水溝蓋板	東三街
東七街至東十五街	☐ 無異常 ☒ 異常	新設格柵水溝蓋板	東七街
西一街至西九街	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 人行道鋪面修復 2. 新設格柵水溝蓋板	1. 西八街(近環區三路) 2. 西八街
西十街至西十八街	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 水溝蓋整平 2. 人行道電線封口 3. AC鋪面破損修復	1. 西十四街路口 2. 西十二、十三街 3. 西十街
南一路至南七路	☐ 無異常 ☒ 異常		
中一路至中六路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 人行道鋪面修復 2. 人手孔蓋調整	1. 中六路(近環區四路) 2. 中六路
臨加東路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
臨加西路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加南路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復、人行道樹穴整平	
臨加北路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
臨廣園區地下室	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區景觀燈	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區澆灌系統	☒ 無異常 ☐ 異常		
巡檢廠商：			

