副本

檔　　號：
保存年限：

勞動部職業安全衛生署　函

1151300771

地址：242030 新北市新莊區中平路439號南棟11樓
承辦人：賴昱丞
電話：(02)8995-6666#8123
電子信箱：yuchenglai@osha.gov.tw

100
台北市中正區忠孝西路一段45號4樓之3

受文者：中華環保安全衛生協會

發文日期：中華民國115年10月13日
發文字號：勞職衛2字第1151300771號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本署委由中華環保安全衛生協會於115年11月11日至20日期間，分區辦理「高效率工業通風設備推廣應用研習會」，請協助轉知所轄（屬）廠商（會員）踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、為推廣高效率工業通風設計理念及節能優勢，爰辦理旨揭研習會，將透過分享優良局部排氣裝置設計案例分享，協助事業單位提升工業通風及局部排氣裝置之設計、改善及管理能力。相關活動資訊請至本署官網（https://www.osha.gov.tw/）活動訊息查閱。

二、因名額有限，敬請及早報名。如有報名相關問題，請洽中華環保安全衛生協會翁小姐，聯絡電話：(02)2331-2487。

正本：臺灣冷凍空調學會、臺灣通風設備協會、臺灣區冷凍空調工程工業同業公會、臺灣區氣體管工程工業同業公會、臺灣區環境保護工程專業營造業同業公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、中華民國水利技師公會全國聯合會、臺灣省機械技師公會、臺灣半導體產業協會、台灣化學產業協會、臺北市化學工程技師公會、高雄市造船技師公會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、中華民國化學工業責任照顧協會、臺灣製藥工業同業公會、臺灣合成樹脂接著劑工業同業公會、台灣區表面處理工業

同業公會、台灣鑄造品工業同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會、台灣塑膠製品工業同業公會

副本：中華環保安全衛生協會

署長林毓堂

本案依分層負責授權業務組(中心、室)主管決行

高效率工業通風設備推廣應用研習會 活動簡章

壹、目的：

為推廣高效率工業通風設備之設計理念、危害預防知能及節能優勢，提升事業單位對工業通風及局部排氣裝置之設計、改善與管理能力，特辦理本研習會。本活動將以高效率工業通風設備之設計原理、傳統通風系統常見低效原因、危害控制效能、節能改善邏輯及實務案例應用為核心，並透過優良局部排氣裝置設計案例分享，使參與人員瞭解不同作業環境下之通風設備設計、工程改善及實際應用方式，作為事業單位推動危害暴露控制、危害預防及節能改善之實務參考。

貳、辦理單位：

一、主辦單位：勞動部職業安全衛生署

二、執行單位：中華環保安全衛生協會

參、參加對象：

一、事業單位職業安全衛生人員及相關部門主管。

二、廠務、設備管理及工業通風設備規劃、設計、改善或推動相關人員。

三、從事工業通風、局部排氣、職業衛生、環境工程或相關工作之專業人員。

四、其他對高效率工業通風設備及局部排氣改善技術有興趣者。

肆、辦理日程及地點：

日程	地點
臺中場 115 年 11 月 11 日(星期三)下午	中科園區公會(中科管理局工商大樓)702 大會議室 (臺中市大雅區中科路 6 號 7 樓)
桃園場 115 年 11 月 17 日(星期二)下午	桃園市工業會訓練會館 901 教室 (桃園市桃園區縣府路 110 號 9 樓)
新竹場 115 年 11 月 19 日(星期四)下午	新竹科學園區公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)
臺南場 115 年 11 月 20 日(星期五)下午	南科商務會館 201 會議室 (臺南科學園區南科三路 26 號 2 樓)

備註事項：

1. 每場次參加人數以 60 人為原則，額滿截止。
2. 各場次課程內容原則相同，請擇一場次報名參加。
3. 如報名成功後因故無法出席，請於活動前依通知方式辦理取消，以利名額遞補。

伍、注意事項：

一、本活動採線上報名，報名期間自 115 年 10 月 13 日(星期二)至名額額滿提前截止；報名網址：**https://reurl.cc/QNGQ39**，同右方 QR code。

二、報名時請填寫正確之電子郵件及聯絡資訊，以利活動前寄發相關通知；如因故無法出席，請提前通知取消，以利名額遞補。

三、差旅費及停車費由參與人員自行負擔。

四、如對本活動相關事項有疑問，請洽中華環保安全衛生協會。聯絡人：翁小姐，電話：(02)2331-2487

陸、議程：

時間	議題	講師/主持人
13:30 - 14:00	報到、領取資料	-
14:00 - 15:30	高效率工業通風設備設計理念與傳統系統低效原因解析	黃榮芳 終身榮譽講座教授 許清閔 教授
15:30 - 16:30	優良局部排氣裝置案例導讀-設計亮點與改善重點	黃榮芳 終身榮譽講座教授 許清閔 教授
16:30 - 17:00	優良案例深度分享-設計實務、工程施作與成效驗證	優良局部排氣裝置設計案例競賽獲獎人員
17:00	賦歸	-

柒、交通方式：

✧ **中科場(115 年 11 月 11 日星期三)，(中科管理局)工商大樓 702 大會議室，臺中市大雅區中科路 6 號 7 樓**

南下：

- 國道一號路線：下大雅交流道(往大雅方向)→銜接至中清路(車行約十分鐘)→左轉科雅路(車行約二分鐘)→進入中科。
- 國道三號路線：下沙鹿交流道(往台中大雅方向)→銜接至中清路(車行約十分鐘)→右轉科雅路(車行約二分鐘)→進入中科。

北上：

- 國道一號路線：下台中交流道(往沙鹿方向)→銜接至臺灣大道四段(車行約十分鐘)→右轉東大路(車行約五分鐘)→進入中科。
- 國道三號路線：下龍井交流道(往台中方向) →銜接中棲路至中港路(車行約五分鐘)→左轉東大路(車行約五分鐘)→進入中科。



交通資訊及示意圖來源：中科科學園區(https://www.ctsp.gov.tw/chinese/03-Intro/04-taichung.aspx?v=1&fr=1028&no=1032)；詳細資訊請參閱原網站說明

✧ **桃園場(115 年 11 月 17 日星期二)，桃園市工業會訓練會館 901 教室，桃園市桃園區縣府路 110 號 9 樓**

- 會館地址位於福音大樓(桃園區公所側門斜對面，星巴克旁，靈糧堂大樓 9 樓)
- 行駛國道 2 號於桃園交流道出口下，沿大興西路三段靠右線道直行約 500 公尺，右轉國際路二段直走約 1.3 公里，左轉至台 1 線省道中山路，直行約 1.4 公里至縣府路口左轉。

交通資訊及示意圖來源：桃園市工業會 (https://www.tcia.org.tw/faq.aspx?siteid=&ver=&usid=&mnuid=1159&modid=3&mode=)；詳細資訊請參閱原網站說明

✧ **竹科場(115 年 11 月 19 日星期四)，新竹科學園區公會 202 會議室，新竹科學園區展業一路 2 號**

中山高北上至公會：

- 經過中山高系統交流道於 98Km 處靠右駛入「科學園區閘道」沿高速公路直走至第二個紅綠燈路口至「新安路」左轉後過高速公路匣道，右側即為公會大樓。

中山高南下至公會：

- 經過「竹北交流道」->再經「新竹交流道」後於 94Km 處靠右駛入 「科學園區閘道」(95B)到達第一個紅綠燈路口右轉，右側即為公會大樓。

二高南下/北上至公會：

- 至「中山高」閘道時->走北上往「新竹」方向轉至中山高後於 98Km 處靠右駛入「科學園區閘道」沿高速公路直走至第二個紅綠燈路口至「新安路」左轉後過高速公路匣道，右側即為公會大樓。

交通資訊及示意圖來源：台灣科學園區科學工業同業公會 (https://www.asip.org.tw/content.php?catid=31)；詳細資訊請參閱原網站說明

✧ **南科場(115 年 11 月 20 日星期五)，南科商務會館 201 會議室，臺南科學園區南科三路 26 號 2 樓**

高速公路南下路線：

- 國道 1 號至安定交流道下(311K)，接市道 178(往善化方向)，右轉南科北路進入臺南園區。
- 國道 1 號至臺南系統交流道下(315K)，接國道 8 號(往新化方向)，於新市交流道下，行駛南科聯外道路至新港社大道左轉經紅橋進入臺南園區。
- 國道 3 號至善化交流道下(340K)，接市道 178(往安定方向)，左轉至省道台一線，至西拉雅大道後右轉進入臺南園區。
- 國道 3 號至新化系統交流道下(346K)，接國道 8 號(往臺南方向)至新市交流道下，行駛南科聯外道路至新港社大道左轉經紅橋進入臺南園區。

高速公路北上路線：

- 國道 1 號至臺南系統交流道下(315K)，接國道 8 號(往新化方向)，於新市交流道下，行駛南科聯外道路至新港社大道左轉經紅橋進入臺南園區。
- 二、國道 3 號至新化系統交流道下(346K)，接國道 8 號(往臺南方向)，於新市交流道下，行駛南科聯外道路至新港社大道左轉經紅橋進入臺南園區。

省道台一線北上路線：

- 由臺南往新市方向直走至國道八號高架橋下左轉，至園區新港社大道經紅橋進入臺南園區。

省道台一線南下路線：

- 由善化往新市方向南下，至西拉雅大道右轉進入臺南園區。

交通資訊及示意圖來源：台灣科學園區科學工業同業公會(https://www.asip.org.tw/content.php?catid=31&cid=47)及南部科學園區(https://www.stsp.gov.tw/web/WEB/Jsp/Page/cindex.jsp?frontTarget=DEFAULT&thisRootID=693)；詳細資訊請參閱原網站說明