

檔號：

保存年限：

經濟部加工出口區管理處 函

機關地址：811 高雄市楠梓區加昌路 600 號

傳真：(07)3642509

電子郵件：sen1166@epza.gov.tw

聯絡人：趙永森

聯絡電話：(07)3611212 分機：237

受文者：本處第二組

發文日期：中華民國 101 年 1 月 10 日

發文字號：經加二建字第 10101000880 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送本處 100 年度「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」新建及既有公共建築物行動不便者使用設施督導會勘及會議紀錄 1 份，請各受檢權責單位依會勘結論改善，不另行文，請 查照。

正本：梁又文委員、張銘鋒委員、董皇志委員、楊文昌委員、林俊福委員、張木藤委員、白妙珠委員、黃顯堂委員、廖隆基委員、吳玉祥委員、蔡淑芳委員、中港分處何偉智委員、高雄分處黃鐘聖委員、高雄軟體園區南區綜合大樓管委會、國城建設股份有限公司、合作金庫商業銀行高雄科技園區分行、高雄加工區郵局、楠梓加工區郵局、楠梓加工區警察分隊、本處屏東分處、高雄分處、高雄軟體園區服務中心、秘書室（事務）、第三組（工商科）

副本：本處第二組（含附件）

處長沈榮津

電 2012/01/10
10:27:17

依照分層負責規定授權單位主管判發

經濟部加工出口區管理處 100 年度「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」新建及既有公共建築物行動不便者使用設施督導會勘及會議紀錄（100 年 12 月 29 日）

一、會議結論：本小組 99 年及 100 年於經濟部加工出口區楠梓園區、高雄園區、高軟園區、屏東園區辦理勘檢作業，101 年度勘檢範圍將至台中園區及中港園區辦理勘檢作業。

二、會勘結論：

（一）請各受檢權責單位（建築物使用人或管理人），依下列委員意見進行改善（詳會勘改善意見綜整表），並將改善後情形回覆管理處，及請提供同一拍攝角度改善前、後之照片電子檔案，俾利歷年改善紀錄建檔用。

（二）各受檢權責單位可將改善圖說先送管理處檢查後再施作，必要時由管理處另召開審查小組會議審查。

（三）考量乘坐輪椅人士方便使用，爾後，新設置公共建築物之室外坡道扶手，以設置雙層雙道扶手為原則。

（四）委員建議管理處可於 101 年舉辦講習會，邀請專家講授無障礙設施設計規範，並請各分處及受檢單位參加，以落實無障礙設施之改善。

（五）會勘改善意見綜整表，如下：


園 區	現場勘查情況	委員意見	受檢權責單位
屏 東 園 區	加工區屏東分處行政大樓		屏東分處
	1.壹樓大廳樓梯底下之防護措施需改善。	樓梯底版至其直下方地板面淨高未達 190cm 之範圍擺設盆栽，防止視障者接近及碰撞，現況所放置之圍繩區域過大，請改善。【圖示請參照內政部營建署訂定之建築物無障礙設施設計規範（以下簡稱無障礙規範）302.1】	
	2.樓梯須部分改善。	1.防護緣，梯級未鄰接牆壁部份應設置高出梯級 5cm 以上防護緣。（圖示請參照無障礙規範 303.4） 2.扶手，設置單道扶手高度應在 75~85cm。（圖示請參照無障礙規範 304.1）	
	3.引導至廁所的引導標誌不明確。	請於適當位置或沿路轉彎處設置廁所位置方向指示牌引導。（圖示請參照無障礙規範 503 及附圖	

高雄軟體園區		1)	
	4.壹樓廁所須部份改善。	<p>1.求助鈴，馬桶前緣往前 35cm，高 35cm 處，於壁面加設一處。(圖示請參照無障礙規範 504.4)</p> <p>2.馬桶，側邊應設置為 L 型扶手，兩側扶手間寬應為 75cm，馬桶應設有靠背，馬桶沖水控制設於後側操作不便，應改設於側牆或改為自動沖水，及馬桶與洗手台距離太近，淨空間應大於 75cm。(圖示請參照無障礙規範 505.1，505.3，505.4，505.5，505.6)</p> <p>3.洗手台，應為框型。(圖示請參照無障礙規範 507.6)</p>	
	合作金庫高雄軟體園區分行		
	1.A 棟室外坡道扶手未設置到坡道入口處，須改善。	<p>1.坡道扶手延伸至坡道入口起端處，且扶手端部應作防勾撞處理。(圖示請參照無障礙規範 206.4，207.3.4)</p> <p>2.臨建築物外牆之坡道側邊應設置防護緣。(圖示請參照無障礙規範 206.4)</p>	高軟服務中心 南區綜合大樓 管委會
高雄軟體園區	2.室外坡道服務鈴移位。	配合坡道扶手延伸，服務鈴一併移位。	合作金庫
	3.廁所須部分改善。	<p>1.入口處未設置廁所引導標誌，應於入口處適當位置或沿路轉彎處設置廁所位置方向指示牌引導。(圖示請參照無障礙規範 503 及附圖 1)</p> <p>2.廁所門應設置內擋，以防止開門時夾手。</p> <p>3.廁所內拉廉為多餘設計，妨礙使用，請移除。</p> <p>4.求助鈴設置位置不符規定，請移置馬桶前緣往前 35cm，高 35cm 壁面處。(壁面應有兩支求助鈴，位置圖示請參照無障礙規範 504.4)</p> <p>5.廁所洗手台鏡子設置太高，請降低高度或設置傾斜鏡面。(圖示請參照無障礙規範 504.3)</p> <p>6.廁所洗手台扶手設置不符規定，扶手應高於洗手台 1~3cm (圖示請參照無障礙規範 507.6)</p>	
	加工區高軟園區服務中心		
	1.C 棟無障礙電梯部分不符規定，須改善。	1.電梯按鈕點字標示應設於按鈕鍵外，本電梯內外按鈕均設於按鈕鍵上，請於按鈕鍵外左邊另貼點字。(圖示請參照無障礙規範 406.5，	高軟服務中心 南區綜合大樓 管委會

		406.6) 2.電梯內輪椅乘坐者操作盤，距入口不得小於30cm，且該壁面兩個金屬片應對調。(圖示請參照無障礙規範 406.4) 3.地下一樓電梯按鈕處未做不同材質(可貼警示帶)處理。(圖示請參照無障礙規範 403.2)	
	2.C棟室外坡道扶手須改善。	1.臨建築物外牆之坡道側邊應設置防護緣。(圖示請參照無障礙規範 206.4) 兩側扶手端部 2.應作防勾撞處理。(圖示請參照無障礙規範 207.3.4)	高軟服務中心 南區綜合大樓 管委會
	3.C棟壹~參層樓梯不符合規定，須改善。	經電洽營建署表示，人員由建築物外到達服務中心之路徑上應設置無障礙設施，故由地下壹樓停車位至參層樓梯兩側須設無障礙扶手，階梯設5公分防護緣，但如地面層加設有無障礙停車位，樓梯扶手可改設置壹樓至參樓。(圖示請參照無障礙規範 302，303，304，305)	高軟服務中心
高雄 園區	台灣郵政管理局高雄加工區支局		
	1.道路人行道路緣斜坡須改善。	原有路緣斜坡不平整，上坡時頗為危險，應另改由機車區一側重設，高差如大於20cm者加設防護緣。	高雄分處
	2.主入口之無障礙坡道，不符合規定，須改善。	1.坡道坡度設計太陡，中間平台應平整。(圖示請參照無障礙規範 206) 2.護欄及防護緣須依規定設置。(圖示請參照無障礙規範 206，207) 3.室外坡道前可增設服務鈴。	台灣郵政管理局高雄加工區支局
	3.替代廁所引導標示未設置。	應設置告示牌及指示方向，告知替代廁所位置。(圖示請參照無障礙規範 503 及附圖 1)	
楠梓 園區	警察分隊辦公室		
	替代廁所引導標示不明確，須改善。	引導標示請移置明顯處(圖示請參照無障礙規範 503 及附圖 1)，並加以文字說明：「無障礙廁所請由右邊郵局後方儲運中心進入」等相關文字。	本處第三組 (工商科)
	儲運大樓廁所		
	廁所警鈴設置位置無法發揮	目前警鈴設於廁所內，且僅響鈴一聲，無法發揮	本處秘書室

	功用，須改善。	效用，應改設置於廁所外面，並將警鈴調整為連續響鈴。	(事務)
	台灣郵政管理局楠梓加工區支局	應於適當位置或沿路轉彎處設置廁所位置方向指示牌引導。(圖示請參照無障礙規範 503 及附圖 1)	台灣郵政管理局楠梓加工區支局
	替代廁所引導標示未設置。		
備註	如需完整內政部營建署訂定之建築物無障礙設施設計規範，請至下列網址下載： http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=10518&Itemid=57#&Itemid=52		


附圖 1 廁所的引導標示參考照片



引用之內政部營建署訂定之建築物無障礙設施設計規範部份內容如下：

經濟部加工出口區管理處 100 年度「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」新建及既有公共建築物行動不便者使用設施督導會勘及會議

簽名冊

時間	100 年 12 月 29 日 (星期四) 上午 9 時 00 分		地點	本處簡報室、屏東園區、 高雄園區、高軟園區
召集委員			紀錄	趙永強
出席人員				
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註	
1	何偉智	委員	何偉智	加工出口區中港分處
2	黃鐘聖	委員	黃鐘聖	加工出口區高雄分處
3	張銘鋒	委員	張銘鋒	建築專家
4	廖隆基	委員	廖隆基	建築專家
5	董皇志	委員		學者
6	吳玉祥	委員	吳玉祥	建築師公會
7	楊文昌	委員		建築師公會
8	林俊福	委員	林俊福	社團法人台灣無障礙協會
9	張木藤	委員	張木藤	社團法人高雄市脊髓損傷者協會
10	蔡淑芳	委員	蔡淑芳	高雄市肢體障礙協會
11	白妙珠	委員	白妙珠	社團法人台中縣脊髓損傷者協會
12	黃顯堂	委員		社團法人台中縣殘障福利協進會
13				

机 關

職 稱

簽 名

14	屏東分處			
15	"	秘書	張季佑	
16	"	技正	林澤宏	
17		技士	鄭維翰	
18	秘書室	課員	陳祝暉	
19	高軟中心	主任	薛偉銘	
20	高軟服務	管理師	林清茂	
21				
22	二組		林美華	
23	二組		李昭興	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				