台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測系統工作
(114/07/11)

監造單位：中鹿營造股份有限公司 設計室
承攬廠商：中鹿營造股份有限公司
協力廠商：加基工程有限公司

中華民國 114 年 07 月 11 日

中鹿營造股份有限公司

台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測工作

目錄

			頁次
		安全監測結果說明	I
圖	1	安全監測系統配置圖	1
表	1	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	2
表	2	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	3
表	3	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	4
圖	2	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	5
圖	3	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	6
圖	4	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	7
圖	5	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	8
圖	6	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	9
圖	7	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	10
圖	8	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	11
表	4	TI-1 鄰房傾斜計量測記錄	12
表	5	TI-2 鄰房傾斜計量測記錄	13
表	6	TI-3 鄰房傾斜計量測記錄	14
表	7	TI-4 鄰房傾斜計量測記錄	15
表	8	TI-5 鄰房傾斜計量測記錄	16
表	9	水位觀測井量測紀錄	17
表	10	SIS-1 傾斜管量測紀錄	18
圖	9	各施工階段的SIS-1傾斜管變位與深度之關係	19
表	11	SIS-2 傾斜管量測紀錄	20
圖	10	各施工階段的SIS-2傾斜管變位與深度之關係	21
表	12	SIS-3 傾斜管量測紀錄	22
圖	11	各施工階段的SIS-3傾斜管變位與深度之關係	23
表	13	SIS-4 傾斜管量測紀錄	24
圖	12	各施工階段的SIS-4傾斜管變位與深度之關係	25
表	14	SIS-5 傾斜管量測紀錄	26
圖	13	各施工階段的SIS-5傾斜管變位與深度之關係	27

中鹿營造股份有限公司

台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測工作

目錄

表 15 SIS-6 傾斜管量測紀錄 ---------- 28
圖 14 各施工階段的SIS-6傾斜管變位與深度之關係 ---------- 29
表 16 SIS-7 傾斜管量測紀錄 ---------- 30
圖 15 各施工階段的SIS-7傾斜管變位與深度之關係 ---------- 31
表 17 SIS-8 傾斜管量測紀錄 ---------- 32
圖 16 各施工階段的SIS-8傾斜管變位與深度之關係 ---------- 33
表 18 SIS-9 傾斜管量測紀錄 ---------- 34
圖 17 各施工階段的SIS-9傾斜管變位與深度之關係 ---------- 35
表 19 SIS-10 傾斜管量測紀錄 ---------- 36
圖 18 各施工階段的SIS-10傾斜管變位與深度之關係 ---------- 37
表 20 SIS-11 傾斜管量測紀錄 ---------- 38
圖 19 各施工階段的SIS-11傾斜管變位與深度之關係 ---------- 39
表 21 SIS-12 傾斜管量測紀錄 ---------- 40
圖 20 各施工階段的SIS-12傾斜管變位與深度之關係 ---------- 41


安全監測工作說明-114 年 07 月 11 日報告

一、綜合分析說明：

1. 沉陷觀測釘在 114/07/11 量測時微量變化，測值已超過「行動值」，因沉陷觀測釘(S14~S26)有重車行駛、鄰近其他工地抽水及工地抽水導致測值微量向下變化，沉陷觀測釘(S61~S70）有微量向下變化，可能是開挖及工地抽水導致測值有微量增加。鄰房傾斜計在 114/07/11 量測時微量變化，測值未超過「警戒值」。
2. 水位觀測井在觀測期間 114/07/11 量測時有明顯變化，OW3 測值已超過「警戒值」，研判因鄰近其他工地抽水及工地抽水所導致水位變化過大。
3. 土中傾斜管在 114/07/11 量測時 SIS-1、SIS-3、SIS-7、SIS-8、SIS-9、SIS-10、SIS-11 有明顯變化，土中傾斜管(SIS-3、SIS-4、SIS-7、SIS-8)測值有微量變化已超過「行動值」及中傾斜管(SIS-1、SIS-6)測值有明顯變化已超過「行動值」，研判因下雨、抽水及開挖導致傾斜管變形。

AFM-A007

1



加基工程有限公司
Geodesik Engineering Co.,Lt

圖 1 安全監測系統配置圖

加基工程有限公司

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測釘

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 陰
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 25 ℃
監測日期： 114 年 07月11日　　濕度： 85 %
觀測儀器： 沉陷觀測釘　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.0000m

儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S1	114.02.05	120.43	-	-0.29	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	物品阻擋
S2	114.02.05	122.99	122.59	-0.49	-0.40	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S3	114.02.05	123.47	-	-0.96	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	物品阻擋
S4	114.02.05	126.06	124.36	-1.88	-1.70	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S5	114.02.05	123.80	122.15	-1.80	-1.65	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S6	114.02.05	31.36	26.23	-5.36	-5.13	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S7	114.02.05	35.60	31.06	-4.71	-4.54	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S8	114.02.05	32.97	29.10	-4.07	-3.87	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S9	114.02.05	30.86	24.69	-6.25	-6.17	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S10	114.02.05	36.93	32.41	-4.75	-4.52	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S11	114.02.05	38.31	34.50	-4.02	-3.81	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S12	114.02.05	27.24	22.01	-5.35	-5.23	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S13	114.02.05	30.82	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	破壞
S14	114.02.05	32.89	29.36	-3.72	-3.53	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S15	114.02.05	19.37	-	-4.52	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S16	114.02.05	26.24	-	-4.11	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S17	114.02.05	28.83	25.16	-3.59	-3.67	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S18	114.02.05	18.50	13.74	-4.71	-4.76	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S19	114.02.05	25.13	20.71	-4.48	-4.42	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S20	114.02.05	26.14	-	-3.75	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S21	114.02.05	18.06	13.59	-4.46	-4.47	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S22	114.02.05	22.80	18.43	-4.35	-4.37	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S23	114.02.05	23.44	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S24	114.02.13	18.85	13.23	-5.60	-5.62	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S25	114.02.05	26.99	22.71	-4.33	-4.28	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S26	114.02.05	30.27	26.46	-3.90	-3.81	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S27	114.02.05	60.35	59.70	-1.01	-0.65	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S28	114.02.05	118.63	118.52	-0.49	-0.11	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S29	114.02.05	80.33	79.59	-0.87	-0.74	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S30	114.02.05	73.26	72.43	-0.89	-0.83	3.0/4.0	GL：1.0000m	

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測釘

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 陰
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 25 ℃
監測日期： 114 年 07月11日　　濕度： 85 %
觀測儀器： 沉陷觀測釘　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.0000m


儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S31	114.02.05	52.84	51.90	-1.02	-0.94	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S32	114.02.05	49.21	48.98	-0.20	-0.23	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S33	114.02.05	46.69	46.57	-0.29	-0.12	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S34	114.02.05	49.37	49.45	-0.11	0.08	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S35	114.02.05	49.55	49.86	0.09	0.31	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S36	114.02.05	49.93	50.28	0.06	0.35	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S37	114.02.05	241.74	242.01	0.12	0.27	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S38	114.02.05	248.36	248.72	0.16	0.36	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S39	114.02.05	237.60	238.03	0.24	0.43	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S40	114.02.05	239.48	239.91	0.29	0.43	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S41	114.02.05	7.62	-	-1.43	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S42	114.02.05	22.95	21.30	-1.90	-1.65	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S43	114.02.05	5.22	-	-1.19	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S44	114.02.05	20.00	18.70	-1.55	-1.30	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S45	114.02.05	3.41	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S46	114.02.05	20.02	18.84	-1.46	-1.18	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S47	114.02.05	132.71	132.97	-0.01	0.26	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S48	114.02.05	83.77	83.83	-0.02	0.06	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S49	114.02.05	135.35	135.50	0.10	0.15	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S50	114.02.05	104.44	104.76	-0.02	0.32	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S51	114.02.05	115.32	115.52	-0.11	0.20	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S52	114.02.05	109.36	108.29	-1.46	-1.07	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S53	114.02.05	104.23	103.60	-0.62	-0.63	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S54	114.02.05	104.19	103.97	-0.28	-0.22	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S55	114.02.05	64.38	64.01	-0.49	-0.37	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S56	114.02.05	153.44	-	-0.15	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S57	114.02.05	121.20	121.60	0.08	0.40	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S58	114.02.05	94.94	94.56	-0.44	-0.38	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S59	114.02.05	69.34	-	-0.28	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S60	114.02.05	61.36	61.67	0.11	0.31	3.0/4.0	GL：1.0000m	

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測釘


工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 陰
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 25 ℃
監測日期： 114 年 07月11日　　濕度： 85 %
觀測儀器： 沉陷觀測釘　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.0000m

儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S61	114.05.02	78.98	77.98	-1.24	-1.00	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S62	114.05.02	89.43	88.55	-1.14	-0.88	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S63	114.05.02	94.40	-	-1.60	-	3.0/4.1	GL：1.0000m	車輛阻擋
S64	114.05.02	97.38	96.39	-1.28	-0.99	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S65	114.05.02	89.29	87.75	-1.79	-1.54	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S66	114.05.02	92.12	90.80	-1.57	-1.32	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S67	114.05.02	91.31	89.14	-2.43	-2.17	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S68	114.05.02	93.19	91.28	-2.15	-1.91	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S69	114.05.02	82.99	80.62	-2.63	-2.37	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S70	114.05.02	84.97	82.86	-2.38	-2.11	3.0/4.0	GL：1.0000m	
D1	114.05.16	22.89	-	-0.61	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
D2	114.05.16	26.81	25.11	-1.91	-1.70	3.0/4.0	GL：1.0000m	
D3	114.05.16	15.43	-	-1.54	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
D4	114.05.16	18.84	16.79	-1.93	-2.05	3.0/4.0	GL：1.0000m	


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖



中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖



中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-1鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 07月 11日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-1)

天氣： 陰
溫度： 25 ℃
濕度： 85 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	-329	338	-667.0	初始值		69	-65	134.0	初始值	
114/6/16	10:00	-294	359	-653.0	57.8	1/3571	102	-41	143.0	37.1	*註
114/6/18	10:00	-293	359	-652.0	61.9	1/3333	102	-38	140.0	24.8	*註
114/6/20	10:00	-316	337	-653.0	57.8	1/3571	87	-66	153.0	78.4	1/2632
114/6/23	10:00	-317	335	-652.0	61.9	1/3333	83	-70	153.0	78.4	1/2632
114/6/25	10:00	-329	316	-645.0	90.8	1/2273	67	-84	151.0	70.1	1/2941
114/6/27	10:00	-330	322	-652.0	61.9	1/3333	68	-81	149.0	61.9	1/3333
114/6/30	10:00	-328	323	-651.0	66.0	1/3125	70	-79	149.0	61.9	1/3333
114/7/2	10:00	-315	337	-652.0	61.9	1/3333	84	-65	149.0	61.9	1/3333
114/7/4	10:00	-314	339	-653.0	57.8	1/3571	85	-65	150.0	66.0	1/3125
114/7/9	10:00	-327	324	-651.0	66.0	1/3125	60	-109	169.0	144.4	1/1429
114/7/11	10:00	-328	324	-652.0	61.9	1/3333	68	-78	146.0	49.5	1/4167



說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




【結構物】
【開挖側】

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-2鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 07月 11日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-2)

天氣： 陰
溫度： 25 ℃
濕度： 85 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	61	-52	113.0	初始值		185	-181	366.0	初始值	
114/6/16	10:00	92	-24	116.0	12.4	*註	191	-129	320.0	-189.8	1/-1087
114/6/18	10:00	93	-26	119.0	24.8	*註	191	-129	320.0	-189.8	1/-1087
114/6/20	10:00	73	-48	121.0	33.0	*註	171	-150	321.0	-185.6	1/-1111
114/6/23	10:00	71	-51	122.0	37.1	*註	163	-151	314.0	-214.5	1/-962
114/6/25	10:00	56	-68	124.0	45.4	1/4545	148	-167	315.0	-210.4	1/-980
114/6/27	10:00	57	-65	122.0	37.1	*註	150	-164	314.0	-214.5	1/-962
114/6/30	10:00	57	-64	121.0	33.0	*註	151	-167	318.0	-198.0	1/-1042
114/7/2	10:00	72	-49	121.0	33.0	*註	157	-149	306.0	-247.5	1/-833
114/7/4	10:00	75	-51	126.0	53.6	1/3846	156	-148	304.0	-255.8	1/-806
114/7/9	10:00	58	-62	120.0	28.9	*註	152	-162	314.0	-214.5	1/-962
114/7/11	10:00	57	-61	118.0	20.6	*註	150	-161	311.0	-226.9	1/-909



說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-3鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 07月 11日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-3)

天氣： 陰
溫度： 25 ℃
濕度： 85 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	-329	336	-665.0	初始值		23	-19	42.0	初始值	
114/6/16	10:00	-294	361	-655.0	41.3	1/5000	45	19	26.0	-66.0	1/-3125
114/6/18	10:00	-295	360	-655.0	41.3	1/5000	45	17	28.0	-57.8	1/-3571
114/6/20	10:00	-317	340	-657.0	33.0	*註	28	-7	35.0	-28.9	*註
114/6/23	10:00	-319	339	-658.0	28.9	*註	28	-10	38.0	-16.5	*註
114/6/25	10:00	-338	320	-658.0	28.9	*註	9	-26	35.0	-28.9	*註
114/6/27	10:00	-331	324	-655.0	41.3	1/5000	12	-25	37.0	-20.6	*註
114/6/30	10:00	-330	323	-653.0	49.5	1/4167	13	-24	37.0	-20.6	*註
114/7/2	10:00	-317	339	-656.0	37.1	*註	28	-9	37.0	-20.6	*註
114/7/4	10:00	-317	340	-657.0	33.0	*註	28	-10	38.0	-16.5	*註
114/7/9	10:00	-327	322	-649.0	66.0	1/3125	17	-27	44.0	8.3	*註
114/7/11	10:00	-326	320	-646.0	78.4	1/2632	16	-27	43.0	4.1	*註



說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-4鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 07月 11日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-4)

天氣： 陰
溫度： 25 ℃
濕度： 85 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	106	-98	204.0	初始值		-41	50	-91.0	初始值	
114/6/16	10:00	141	-72	213.0	37.1	*註	2	66	-64.0	111.4	1/1852
114/6/18	10:00	138	-74	212.0	33.0	*註	0	64	-64.0	111.4	1/1852
114/6/20	10:00	117	-96	213.0	37.1	*註	-22	45	-67.0	99.0	1/2083
114/6/23	10:00	113	-96	209.0	20.6	*註	-25	44	-69.0	90.8	1/2273
114/6/25	10:00	97	-112	209.0	20.6	*註	-40	27	-67.0	99.0	1/2083
114/6/27	10:00	102	-108	210.0	24.8	*註	-37	32	-69.0	90.8	1/2273
114/6/30	10:00	103	-108	211.0	28.9	*註	-38	32	-70.0	86.6	1/2381
114/7/2	10:00	116	-94	210.0	24.8	*註	-26	45	-71.0	82.5	1/2500
114/7/4	10:00	117	-95	212.0	33.0	*註	-23	45	-68.0	94.9	1/2174
114/7/9	10:00	104	-109	213.0	37.1	*註	-38	33	-71.0	82.5	1/2500
114/7/11	10:00	107	-110	217.0	53.6	1/3846	-38	34	-72.0	78.4	1/2632



說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-5鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 07月 11日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-5)

天氣： 陰
溫度： 25 ℃
濕度： 85 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	73	-65	138.0	初始值		-47	55	-102.0	初始值	
114/6/16	10:00	91	-24	115.0	-94.9	1/-2174	-10	75	-85.0	70.1	1/2941
114/6/18	10:00	92	-26	118.0	-82.5	1/-2500	-11	75	-86.0	66.0	1/3125
114/6/20	10:00	65	-43	108.0	-123.8	1/-1667	-43	56	-99.0	12.4	*註
114/6/23	10:00	64	-47	111.0	-111.4	1/-1852	-37	54	-91.0	45.4	1/4545
114/6/25	10:00	41	-62	103.0	-144.4	1/-1429	-51	37	-88.0	57.8	1/3571
114/6/27	10:00	50	-58	108.0	-123.8	1/-1667	-48	40	-88.0	57.8	1/3571
114/6/30	10:00	55	-60	115.0	-94.9	1/-2174	-48	41	-89.0	53.6	1/3846
114/7/2	10:00	65	-44	109.0	-119.6	1/-1724	-34	54	-88.0	57.8	1/3571
114/7/4	10:00	66	-45	111.0	-111.4	1/-1852	-34	56	-90.0	49.5	1/4167
114/7/9	10:00	57	-61	118.0	-82.5	1/-2500	-48	44	-92.0	41.3	1/5000
114/7/11	10:00	58	-62	120.0	-74.3	1/-2778	-48	42	-90.0	49.5	1/4167



說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000



中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--水位觀測計

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 陰


承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 25 ℃

監測日期： 114 年 07月 11日　　濕度： 85 %

觀測儀器： 水位觀測計　　儀器型式及編號： RST Model 3001

參考水準點編號： GL:1.0000m


編號		OW1	OW2	OW3	OW4	OW5	備註
埋設日期		114/1/21	114/1/20	114/1/22	114/1/21	114/1/20	水位觀測計高程以
埋設深度，m		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	GL:1.0000m
觀測計管口高程，m		0.4310	0.3804	0.2334	0.2640	0.6687	為基準
日期	時間	地下水位面深度，GL-m					
114/2/5	15:10	-1.92	-1.90	-1.51	-2.02	-1.93	初值
114/6/9	10:10	-3.93	-4.20	-5.40	-4.24	-3.99	第二階段開挖中
114/6/12	10:10	-3.52	-3.79	-4.71	-4.04	-3.93	第二階段開挖中
114/6/16	10:10	-3.87	-3.72	-4.47	阻擋	-3.88	第二階段開挖中
114/6/18	10:10	阻擋	-4.27	-5.09	阻擋	-4.74	第二階段開挖中
114/6/20	10:10	阻擋	-4.36	-5.27	阻擋	阻擋	第二階段開挖中
114/6/23	10:10	阻擋	-4.19	-5.07	阻擋	阻擋	第二階段開挖中
114/6/25	10:10	阻擋	-4.10	-5.04	阻擋	阻擋	第二階段開挖中
114/6/27	10:10	阻擋	-3.73	-4.69	阻擋	阻擋	第二階段開挖中
114/6/30	10:10	-3.17	-3.93	-5.00	阻擋	-3.63	第二階段開挖中
114/7/2	10:10	-3.29	-4.28	-5.41	阻擋	-3.68	第二階段開挖中
114/7/4	10:10	-3.47	-4.51	-5.70	阻擋	-3.84	第二階段開挖中
114/7/9	10:10	-3.67	-4.78	-6.64	阻擋	-3.68	第二階段開挖中
114/7/11	10:10	-3.60	-4.70	-6.42	阻擋	阻擋	第二階段開挖中



SIS-1 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	3.72	因土方阻擋導致無法量測	0.00	0.49	0.24	-0.58	21.87	28.04
-1.0	1.46		0.00	0.39	0.19	-0.40	11.57	23.25
-1.5	2.10		0.00	0.38	0.19	-0.52	2.39	13.68
-2.0	3.00		0.00	0.38	0.19	-0.73	-1.69	4.37
-2.5	3.58		0.00	0.10	0.05	-0.78	-1.32	-0.26
-3.0	2.94		0.00	0.08	0.04	-0.65	-0.75	-0.84
-3.5	2.46		0.00	0.08	0.04	-0.50	-0.40	-0.43
-4.0	2.44		0.00	0.07	0.04	-0.42	-0.39	-0.15
-4.5	2.29		0.00	0.09	0.05	-0.42	-0.45	0.02
-5.0	2.02		0.00	0.11	0.05	-0.41	-0.47	0.01
-5.5	1.99		0.00	0.08	0.04	-0.37	-0.40	-0.04
-6.0	1.83		0.00	0.09	0.05	-0.34	-0.38	-0.04
-6.5	1.74		0.00	0.08	0.04	-0.34	-0.31	0.03
-7.0	1.73		0.00	0.09	0.04	-0.33	-0.29	0.04
-7.5	1.63		0.00	0.10	0.05	-0.31	-0.22	0.06
-8.0	1.41		0.00	0.08	0.04	-0.30	-0.15	0.05
-8.5	1.50		0.00	0.08	0.04	-0.27	-0.03	0.05
-9.0	1.50		0.00	0.06	0.03	-0.26	0.05	0.12
-9.5	1.41		0.00	0.08	0.04	-0.25	0.06	0.09
-10.0	1.40		0.00	0.07	0.03	-0.21	0.16	0.04
-10.5	1.49		0.00	0.10	0.05	-0.16	0.18	0.03
-11.0	1.30		0.00	0.07	0.04	-0.15	0.18	0.35
-11.5	1.08		0.00	0.09	0.04	-0.13	0.22	0.44
-12.0	0.96		0.00	0.09	0.05	-0.08	0.29	0.44
-12.5	0.88		0.00	0.09	0.05	-0.05	0.23	0.43
-13.0	0.73		0.00	0.08	0.04	-0.08	0.17	0.49
-13.5	0.56		0.00	0.09	0.05	-0.10	0.21	0.32
-14.0	0.34		0.00	0.08	0.04	-0.12	0.21	0.09
-14.5	0.23		0.00	0.08	0.04	-0.09	0.20	-0.13
-15.0	0.06		0.00	0.11	0.06	-0.03	0.16	-0.12
-15.5			0.00	0.11	0.06	-0.01	0.12	0.04
-16.0			0.00	0.10	0.05	0.01	0.11	0.12
-16.5			0.00	0.09	0.05	0.03	0.09	0.11
-17.0			0.00	0.03	0.01	-0.03	0.01	0.09


SIS-1 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-2 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11					
-0.5	0.54	2.76	1.77	3.61	2.71	3.35	3.50	4.44					
-1.0	1.42	3.27	2.19	4.17	3.21	3.99	4.59	5.55					
-1.5	1.94	3.86	2.68	4.86	3.80	4.79	5.52	6.46					
-2.0	2.62	4.37	3.21	5.46	4.35	5.44	6.16	7.06					
-2.5	2.82	4.34	3.30	5.43	4.36	5.42	6.07	6.87					
-3.0	2.57	3.94	3.04	4.97	3.98	4.95	5.52	6.28					
-3.5	2.42	3.79	2.96	4.77	3.84	4.76	5.24	6.04					
-4.0	2.28	3.57	2.85	4.57	3.66	4.58	4.99	5.83					
-4.5	2.15	3.30	2.69	4.29	3.43	4.29	4.68	5.50					
-5.0	1.85	2.88	2.35	3.77	3.00	3.70	4.14	4.83					
-5.5	1.82	2.76	2.30	3.68	2.91	3.61	4.04	4.72					
-6.0	1.58	2.49	2.03	3.28	2.60	3.12	3.66	4.07					
-6.5	1.40	2.14	1.77	2.85	2.26	2.69	3.18	3.55					
-7.0	1.38	2.09	1.73	2.78	2.20	2.63	3.12	3.47					
-7.5	1.29	1.99	1.59	2.58	2.05	2.34	3.03	3.14					
-8.0	1.36	1.84	1.54	2.47	1.95	2.31	2.85	3.12					
-8.5	1.34	1.67	1.43	2.26	1.79	2.10	2.56	2.84					
-9.0	1.37	1.65	1.41	2.20	1.75	2.06	2.53	2.77					
-9.5	1.38	1.64	1.38	2.13	1.72	1.95	2.49	2.64					
-10.0	1.42	1.62	1.36	2.11	1.70	1.92	2.52	2.61					
-10.5	1.40	1.58	1.40	1.95	1.65	1.99	2.00	2.53					
-11.0	1.13	1.29	1.18	1.61	1.36	1.66	1.59	2.07					
-11.5	1.04	1.28	1.08	1.48	1.28	1.35	1.63	1.82					
-12.0	0.93	1.21	0.93	1.27	1.14	1.05	1.49	1.49					
-12.5	0.83	1.09	0.77	1.10	0.99	0.79	1.37	1.21					
-13.0	0.75	0.97	0.66	0.92	0.85	0.69	1.19	1.05					
-13.5	0.56	0.72	0.50	0.71	0.64	0.63	0.87	0.90					
-14.0	0.47	0.57	0.39	0.53	0.50	0.56	0.65	0.75					
-14.5	0.34	0.39	0.26	0.38	0.35	0.44	0.44	0.56					
-15.0	0.21	0.22	0.11	0.20	0.18	0.22	0.26	0.29					


SIS-2 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-3 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	2.49	4.09	3.29	8.32	7.06	14.37	33.63	37.27
-1.0	4.47	5.98	5.23	10.43	9.13	15.93	32.63	37.05
-1.5	6.29	7.69	6.99	12.43	11.07	17.46	31.87	36.59
-2.0	7.41	8.73	8.07	13.68	12.28	18.25	30.67	36.16
-2.5	7.71	8.97	8.34	14.03	12.61	18.17	28.51	35.27
-3.0	5.92	7.06	6.49	11.84	10.50	15.65	24.53	33.53
-3.5	5.33	6.34	5.84	10.65	9.45	14.16	21.81	29.46
-4.0	4.69	5.55	5.12	9.28	8.24	12.48	19.22	26.50
-4.5	5.34	6.09	5.72	7.74	7.23	10.55	17.80	23.41
-5.0	4.65	5.26	4.96	6.43	6.06	8.83	14.85	20.07
-5.5	3.75	4.27	4.01	4.97	4.73	7.03	11.78	16.73
-6.0	3.03	3.55	3.29	3.95	3.78	5.69	9.67	13.20
-6.5	3.58	4.05	3.82	4.36	4.22	5.92	9.27	10.55
-7.0	4.54	4.94	4.74	5.22	5.10	6.63	9.36	9.81
-7.5	4.66	5.07	4.87	5.33	5.21	6.58	8.89	9.78
-8.0	4.26	4.64	4.45	4.87	4.77	5.98	7.63	9.25
-8.5	2.41	2.76	2.59	2.98	2.88	3.96	5.36	8.13
-9.0	2.94	3.25	3.10	3.38	3.31	4.23	5.66	5.74
-9.5	5.11	5.43	5.27	5.49	5.43	6.28	7.75	5.79
-10.0	7.12	7.45	7.29	7.54	7.48	8.32	9.57	7.72
-10.5	6.47	6.67	6.57	6.94	6.85	7.67	8.45	9.79
-11.0	4.76	4.94	4.85	5.14	5.07	5.78	6.45	9.01
-11.5	4.13	4.28	4.21	4.48	4.41	5.06	5.61	6.93
-12.0	3.60	3.72	3.66	3.91	3.85	4.44	4.85	6.14
-12.5	3.25	3.36	3.31	3.51	3.46	3.90	4.21	5.36
-13.0	2.75	2.88	2.82	3.00	2.95	3.25	3.53	4.59
-13.5	2.30	2.41	2.36	2.48	2.45	2.62	2.96	3.75
-14.0	1.75	1.81	1.78	1.87	1.85	1.98	2.21	2.99
-14.5	1.35	1.39	1.37	1.41	1.40	1.48	1.71	2.24
-15.0	0.74	0.77	0.76	0.79	0.78	0.83	0.95	1.67


SIS-3 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-4 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	164.62	164.63	165.00	164.00	164.54	163.85	164.66	166.94
-1.0	152.22	153.00	153.36	152.85	153.07	152.85	152.49	155.49
-1.5	139.92	140.61	141.02	140.51	140.71	140.51	139.67	142.05
-2.0	126.84	127.39	128.03	127.51	127.64	127.58	126.40	128.22
-2.5	113.03	113.44	114.15	113.71	113.77	113.85	112.43	113.84
-3.0	99.74	100.22	100.93	100.82	100.66	100.99	99.16	100.73
-3.5	86.12	86.67	87.36	87.49	87.17	87.68	85.62	87.27
-4.0	75.56	76.09	76.64	76.97	76.57	77.17	75.15	76.66
-4.5	65.57	66.08	66.56	66.94	66.53	67.16	65.27	66.68
-5.0	54.13	54.61	55.07	55.56	55.08	55.80	54.05	55.49
-5.5	41.95	42.35	42.80	43.37	42.84	43.66	42.08	43.54
-6.0	32.86	33.22	33.61	34.16	33.66	34.45	33.11	34.41
-6.5	25.35	25.69	26.04	26.60	26.11	26.83	25.69	26.86
-7.0	20.22	20.47	20.75	20.54	20.59	20.77	20.61	20.85
-7.5	16.23	16.45	16.72	16.54	16.57	16.80	16.66	16.92
-8.0	13.50	13.71	13.93	13.74	13.79	13.94	13.95	14.05
-8.5	10.93	11.11	11.31	11.11	11.18	11.34	11.39	11.48
-9.0	8.55	8.70	8.89	8.83	8.81	9.12	8.97	9.30
-9.5	6.94	7.07	7.24	7.26	7.19	7.58	7.33	7.76
-10.0	5.66	5.78	5.90	5.93	5.87	6.25	6.03	6.43
-10.5	4.28	4.36	4.48	4.50	4.45	4.93	4.63	5.11
-11.0	3.55	3.65	3.76	3.81	3.74	4.28	3.88	4.43
-11.5	3.64	3.74	3.85	3.91	3.83	4.16	3.94	4.21
-12.0	3.58	3.66	3.77	3.72	3.72	3.78	3.88	3.76
-12.5	2.08	2.16	2.30	2.37	2.28	2.60	2.34	2.74
-13.0	2.01	2.04	2.13	2.20	2.12	2.23	2.21	2.30
-13.5	1.31	1.36	1.39	1.54	1.43	1.68	1.51	1.81
-14.0	1.18	1.26	1.25	1.37	1.29	1.39	1.30	1.42
-14.5	0.85	0.93	0.90	0.96	0.93	0.90	0.92	0.94
-15.0	0.42	0.45	0.44	0.46	0.45	0.43	0.45	0.46


SIS-4 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-5 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測
-1.0								
-1.5								
-2.0								
-2.5								
-3.0								
-3.5								
-4.0								
-4.5								
-5.0								
-5.5								
-6.0								
-6.5								
-7.0								
-7.5								
-8.0								
-8.5								
-9.0								
-9.5								
-10.0								
-10.5								
-11.0								
-11.5								
-12.0								
-12.5								
-13.0								
-13.5								
-14.0								
-14.5								
-15.0								


SIS-5 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-6 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	-11.51	8.79	10.08	6.88	6.14	5.39	5.01	4.87
-1.0	23.96	23.88	25.32	23.27	22.67	22.06	21.03	21.46
-1.5	27.68	27.76	29.13	28.18	27.58	27.00	26.89	27.50
-2.0	23.47	23.60	24.69	23.89	23.37	22.97	22.78	23.31
-2.5	22.67	22.79	23.84	23.23	22.73	22.39	22.07	22.42
-3.0	20.65	20.76	21.78	21.16	20.69	20.38	19.98	20.04
-3.5	17.23	17.34	18.31	17.77	17.32	17.01	16.58	16.55
-4.0	14.87	15.00	15.94	15.42	15.02	14.80	14.31	14.22
-4.5	16.27	16.26	17.14	16.88	16.46	16.33	15.74	15.88
-5.0	14.05	14.25	14.89	14.73	14.35	14.24	13.73	13.84
-5.5	11.11	11.28	11.92	11.79	11.44	11.34	10.95	11.01
-6.0	8.57	8.75	9.34	9.20	8.86	8.78	8.51	8.48
-6.5	6.65	6.80	7.36	7.21	6.90	6.83	6.61	6.52
-7.0	5.62	5.77	6.30	6.20	5.96	5.84	5.66	5.56
-7.5	5.04	5.17	5.65	5.62	5.40	5.30	5.15	5.05
-8.0	4.36	4.49	4.92	4.88	4.68	4.59	4.48	4.26
-8.5	3.71	3.83	4.22	4.21	4.03	3.94	3.86	3.64
-9.0	3.27	3.35	3.71	3.70	3.54	3.45	3.40	3.16
-9.5	2.92	3.01	3.34	3.31	3.17	3.08	3.05	2.80
-10.0	2.67	2.73	3.05	2.97	2.84	2.77	2.76	2.52
-10.5	2.45	2.50	2.78	2.64	2.50	2.44	2.46	2.16
-11.0	2.25	2.27	2.48	2.38	2.26	2.22	2.24	1.95
-11.5	1.91	1.95	2.10	2.13	2.08	2.07	2.12	2.03
-12.0	1.52	1.54	1.67	1.73	1.69	1.70	1.74	1.68
-12.5	1.43	1.44	1.55	1.48	1.38	1.39	1.41	1.34
-13.0	1.02	1.04	1.13	1.13	1.11	1.14	1.19	1.22
-13.5	0.82	0.85	0.91	0.87	0.85	0.86	0.91	0.94
-14.0	0.59	0.61	0.61	0.60	0.59	0.60	0.64	0.67
-14.5	0.38	0.37	0.39	0.39	0.36	0.39	0.42	0.40
-15.0	0.24	0.21	0.23	0.21	0.16	0.17	0.18	0.15


SIS-6 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-7 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	20.92	20.75	21.68	8.35	7.88	5.38	7.44	8.38
-1.0	38.05	37.85	38.85	36.38	36.13	34.52	34.65	36.98
-1.5	46.87	46.69	47.63	48.09	47.85	46.26	49.29	53.23
-2.0	38.68	38.66	39.67	38.85	38.70	38.50	39.51	42.07
-2.5	36.23	36.12	37.08	36.24	36.11	36.04	36.13	37.87
-3.0	32.16	32.04	32.98	32.12	31.98	31.89	31.42	32.63
-3.5	32.14	32.03	32.92	32.16	32.02	31.98	31.06	32.01
-4.0	31.35	31.24	32.10	31.34	31.19	31.08	30.18	31.10
-4.5	26.62	26.50	27.32	26.79	26.72	26.47	25.64	26.58
-5.0	22.17	22.11	22.89	22.46	22.39	22.12	21.47	22.32
-5.5	17.91	17.83	18.55	18.16	18.07	17.89	17.24	17.91
-6.0	14.29	14.15	14.82	14.54	14.45	14.26	13.82	14.39
-6.5	10.13	10.02	10.60	10.35	10.25	10.01	9.84	10.37
-7.0	7.05	6.91	7.46	7.24	7.13	6.89	6.79	7.23
-7.5	6.00	5.87	6.38	6.20	6.10	5.89	5.77	6.11
-8.0	4.72	4.56	5.03	4.86	4.75	4.56	4.46	4.71
-8.5	3.84	3.65	4.12	3.89	3.76	3.59	3.50	3.70
-9.0	2.93	2.75	3.14	3.04	2.93	2.71	2.77	2.98
-9.5	2.31	2.16	2.48	2.43	2.35	2.13	2.29	2.55
-10.0	2.07	1.88	2.21	2.18	2.09	1.88	2.02	2.17
-10.5	1.86	1.68	2.01	1.95	1.87	1.67	1.82	1.93
-11.0	1.70	1.52	1.84	1.82	1.73	1.55	1.73	1.83
-11.5	1.55	1.35	1.72	1.61	1.50	1.34	1.47	1.50
-12.0	1.74	1.71	1.93	1.63	1.45	1.29	1.19	0.90
-12.5	1.15	1.14	1.29	1.11	1.05	0.89	0.96	0.84
-13.0	0.59	0.61	0.65	0.63	0.67	0.54	0.74	0.79
-13.5	0.35	0.37	0.36	0.36	0.42	0.30	0.56	0.64
-14.0	0.21	0.22	0.19	0.22	0.29	0.18	0.47	0.57
-14.5	-0.06	-0.03	-0.08	0.01	0.09	0.00	0.30	0.44
-15.0	0.07	0.07	0.07	0.10	0.11	0.00	0.14	0.16


SIS-7 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-8 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	43.09	43.70	44.44	45.06	46.49	52.38	59.63	61.42
-1.0	42.50	43.06	43.37	44.17	45.70	50.76	58.03	59.62
-1.5	39.18	39.71	39.94	40.76	42.17	46.57	53.31	54.77
-2.0	35.36	36.02	36.14	36.86	38.21	42.14	48.41	49.57
-2.5	30.80	31.53	31.57	32.32	33.60	36.89	42.69	43.53
-3.0	25.23	25.86	25.88	26.49	27.73	30.75	35.93	36.79
-3.5	21.03	21.61	21.59	22.11	23.25	25.89	30.29	31.18
-4.0	17.26	17.78	17.71	18.21	19.27	21.54	25.34	26.18
-4.5	13.46	13.92	13.84	14.24	15.22	17.16	20.32	21.08
-5.0	10.52	10.96	10.84	11.14	12.04	13.43	15.83	16.50
-5.5	7.73	8.10	7.97	8.15	8.94	9.80	11.43	11.90
-6.0	5.33	5.66	5.52	5.42	6.07	6.44	7.25	7.65
-6.5	4.39	4.58	4.62	4.42	5.01	5.22	5.73	5.83
-7.0	3.56	3.73	3.74	3.44	3.96	4.04	4.27	4.25
-7.5	3.21	3.37	3.31	3.07	3.51	3.56	3.66	3.63
-8.0	2.94	3.15	3.06	2.76	3.18	3.24	3.31	3.30
-8.5	2.65	2.84	2.77	2.47	2.85	2.90	2.94	2.93
-9.0	2.53	2.71	2.62	2.33	2.68	2.72	2.77	2.69
-9.5	2.46	2.64	2.55	2.23	2.55	2.58	2.64	2.54
-10.0	2.46	2.64	2.56	2.27	2.58	2.63	2.73	2.69
-10.5	2.27	2.42	2.43	2.09	2.37	2.42	2.51	2.46
-11.0	2.05	2.18	2.20	1.89	2.14	2.21	2.30	2.29
-11.5	1.93	2.03	2.04	1.75	1.95	2.00	2.10	2.07
-12.0	1.79	1.86	1.90	1.60	1.78	1.81	1.93	1.79
-12.5	1.80	1.84	1.88	1.57	1.73	1.76	1.90	1.65
-13.0	1.40	1.38	1.41	1.25	1.37	1.46	1.57	1.58
-13.5	0.91	0.86	0.87	0.79	0.87	0.93	1.02	1.16
-14.0	0.76	0.73	0.73	0.67	0.75	0.78	0.86	0.98
-14.5	0.53	0.51	0.52	0.50	0.55	0.56	0.63	0.69
-15.0	0.31	0.27	0.29	0.27	0.28	0.30	0.35	0.35


SIS-8 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-9 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	-0.02	0.60	-0.43	2.58	1.83	3.24	6.50	8.97
-1.0	1.57	2.01	1.02	4.43	3.58	5.15	8.69	11.00
-1.5	2.12	2.69	1.61	5.16	4.27	5.95	9.77	11.84
-2.0	3.00	3.77	2.59	5.92	5.09	6.83	10.44	12.20
-2.5	3.41	4.12	3.07	6.01	5.28	6.89	9.78	11.33
-3.0	2.79	3.40	2.51	4.92	4.31	5.64	8.03	9.67
-3.5	2.32	2.84	2.08	4.04	3.55	4.61	6.49	8.04
-4.0	1.87	2.25	1.66	3.22	2.83	3.70	5.14	6.49
-4.5	1.44	1.74	1.27	2.43	2.14	2.80	3.88	5.09
-5.0	1.08	1.34	0.96	1.89	1.66	2.17	2.88	3.92
-5.5	0.68	0.86	0.59	1.29	1.11	1.52	1.95	2.76
-6.0	0.71	0.87	0.59	1.25	1.09	1.47	1.95	2.59
-6.5	0.68	0.81	0.58	1.15	1.01	1.37	1.83	2.38
-7.0	0.67	0.77	0.58	1.04	0.93	1.25	1.74	2.21
-7.5	0.74	0.83	0.65	1.07	0.97	1.30	1.82	2.26
-8.0	0.66	0.72	0.60	0.97	0.88	1.15	1.59	2.02
-8.5	0.43	0.52	0.41	0.77	0.68	0.93	1.28	1.60
-9.0	0.54	0.63	0.53	0.81	0.74	0.99	1.40	1.67
-9.5	0.80	0.95	0.81	1.14	1.06	1.38	1.99	2.26
-10.0	0.89	1.05	0.91	1.22	1.14	1.46	2.12	2.39
-10.5	0.95	1.12	0.97	1.29	1.21	1.52	2.25	2.49
-11.0	1.13	1.28	1.14	1.48	1.40	1.72	2.52	2.85
-11.5	0.88	1.00	0.90	1.24	1.16	1.42	1.97	2.33
-12.0	0.84	0.95	0.88	1.12	1.06	1.28	1.74	2.04
-12.5	0.79	0.89	0.82	1.08	1.02	1.25	1.69	2.03
-13.0	0.73	0.78	0.74	0.98	0.92	1.12	1.52	1.82
-13.5	0.65	0.69	0.66	0.84	0.79	0.98	1.27	1.56
-14.0	0.47	0.49	0.48	0.66	0.61	0.78	0.97	1.24
-14.5	0.23	0.21	0.22	0.37	0.33	0.45	0.59	0.81
-15.0	0.08	0.06	0.07	0.19	0.16	0.22	0.32	0.43


SIS-9 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-10 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	-0.33	0.95	0.00	-0.04	0.09	-1.70	0.70	7.31
-1.0	1.05	2.14	1.19	2.10	1.70	0.33	4.08	8.15
-1.5	1.76	2.99	2.01	3.17	2.64	1.29	5.53	9.12
-2.0	1.23	2.62	1.78	3.27	2.53	1.57	5.69	9.27
-2.5	1.81	3.11	2.41	3.76	3.09	2.40	6.11	9.21
-3.0	1.70	2.75	2.26	3.35	2.80	2.15	5.30	8.26
-3.5	1.24	2.06	1.74	2.54	2.13	1.44	3.99	6.84
-4.0	0.97	1.74	1.51	2.12	1.81	1.18	3.24	5.77
-4.5	0.76	1.41	1.31	1.76	1.52	0.95	2.68	4.99
-5.0	0.73	1.31	1.29	1.58	1.42	0.88	2.34	4.45
-5.5	0.53	1.01	1.08	1.20	1.13	0.64	1.74	3.53
-6.0	0.62	1.05	1.20	1.32	1.23	0.81	2.01	3.72
-6.5	0.68	1.08	1.25	1.29	1.25	0.87	2.03	3.64
-7.0	0.56	0.87	1.08	1.05	1.04	0.69	1.63	3.19
-7.5	0.60	0.87	1.12	1.05	1.06	0.75	1.56	3.09
-8.0	0.56	0.80	1.08	0.96	1.00	0.70	1.39	2.75
-8.5	0.56	0.75	1.07	0.93	0.97	0.72	1.33	2.61
-9.0	0.59	0.77	1.10	0.91	0.98	0.76	1.30	2.46
-9.5	0.59	0.71	1.10	0.92	0.98	0.80	1.29	2.59
-10.0	0.63	0.72	1.11	0.91	0.98	0.79	1.26	2.47
-10.5	0.55	0.60	0.56	0.90	0.71	0.79	1.15	2.52
-11.0	0.51	0.49	0.52	0.86	0.67	0.78	1.09	2.51
-11.5	0.56	0.57	0.60	0.93	0.75	0.89	1.21	2.49
-12.0	0.67	0.67	0.69	0.97	0.81	0.93	1.26	2.35
-12.5	0.64	0.71	0.70	0.84	0.76	0.85	1.12	1.94
-13.0	0.63	0.67	0.64	0.73	0.69	0.78	0.97	1.57
-13.5	0.41	0.39	0.41	0.52	0.45	0.57	0.69	1.42
-14.0	0.30	0.22	0.32	0.50	0.39	0.57	0.70	1.56
-14.5	0.17	0.13	0.22	0.34	0.26	0.41	0.51	1.18
-15.0	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.16	0.34


SIS-10 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-11 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/06/23	114/06/25	114/06/27	114/06/30	114/07/02	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	-5.15	-5.34	-4.98	-4.05	-4.60	-6.62	-5.37	0.79
-1.0	-0.69	-0.04	-0.22	0.85	0.28	-0.70	0.44	5.56
-1.5	0.82	1.60	1.39	2.71	2.00	1.19	2.74	7.61
-2.0	1.54	2.34	2.21	3.61	2.85	2.24	4.05	8.21
-2.5	1.52	2.06	2.16	3.15	2.59	2.06	3.18	6.59
-3.0	1.28	1.70	1.91	2.55	2.17	1.59	2.19	4.97
-3.5	1.06	1.34	1.64	2.05	1.79	1.22	1.55	3.92
-4.0	0.92	1.19	1.53	1.75	1.59	1.01	1.22	3.28
-4.5	0.79	1.03	1.43	1.52	1.43	0.86	1.00	2.76
-5.0	0.48	0.69	1.16	1.07	1.07	0.51	0.58	2.04
-5.5	0.21	0.36	0.80	0.56	0.65	0.08	0.06	1.17
-6.0	-0.05	0.12	0.58	0.35	0.42	-0.11	-0.12	0.54
-6.5	0.00	0.03	0.53	0.34	0.39	-0.04	-0.03	0.43
-7.0	0.10	0.09	0.60	0.37	0.44	0.08	0.11	0.33
-7.5	-0.01	-0.06	0.38	0.19	0.25	-0.01	0.01	0.22
-8.0	-0.01	-0.20	0.12	-0.10	-0.01	-0.22	-0.10	0.44
-8.5	0.06	-0.21	0.11	-0.11	-0.03	-0.18	0.02	0.76
-9.0	-0.10	-0.08	0.07	-0.10	-0.02	-0.12	0.08	0.67
-9.5	0.06	0.02	0.14	0.01	0.07	0.04	0.16	0.46
-10.0								
-10.5								
-11.0								
-11.5								
-12.0								
-12.5								
-13.0								
-13.5								
-14.0								
-14.5								
-15.0								

SIS-11 土中傾度管變位量歷時曲線圖



SIS-12 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/07/04	114/07/09	114/07/11
-0.5	0.00	0.16	1.51
-1.0	0.00	0.31	1.58
-1.5	0.00	0.51	1.78
-2.0	0.00	0.65	1.88
-2.5	0.00	0.46	1.57
-3.0	0.00	-0.62	0.39
-3.5	0.00	-2.18	-1.43
-4.0	0.00	-3.42	-2.87
-4.5	0.00	-4.04	-3.67
-5.0	0.00	-3.96	-3.76
-5.5	0.00	-3.29	-3.16
-6.0	0.00	-2.14	-2.02
-6.5	0.00	-0.75	-0.65
-7.0	0.00	0.52	0.75
-7.5	0.00	0.94	1.33
-8.0	0.00	0.76	1.14
-8.5	0.00	0.54	0.97
-9.0	0.00	0.32	0.70
-9.5	0.00	0.10	0.40
-10.0	0.00	-0.11	0.12
-10.5	0.00	-0.23	-0.12
-11.0	0.00	-0.10	-0.13
-11.5	0.00	0.31	0.26
-12.0	0.00	0.80	0.64
-12.5	0.00	0.76	0.66
-13.0	0.00	0.12	0.15
-13.5	0.00	0.06	0.00
-14.0	0.00	0.05	-0.04
-14.5	0.00	0.03	-0.03
-15.0	0.00	0.01	-0.01

SIS-12 土中傾度管變位量歷時曲線圖

