

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年1月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年2月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年3月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年4月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年5月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年7月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年8月份定期檢查月報表

[illegible]

大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1. 京觀路燈杆台破損 2. 大觀路與建七路 路口溝蓋損壞	RC修補	合約廠商施工完成
-----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------------------	------	----------

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年9月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年10月份定期檢查月報表

[illegible]

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年11月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔RC基座	道路挖掘埋管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	水溝蓋破損	RC修補	合約廠商施工完成

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 114年12月份定期檢查月報表

[illegible]

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年1月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常	中港園區內大業、北環、南環、西環路。新增安全導引標誌牌共8面	年度合約廠商進行施工安裝	114年第一分案已完工
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年2月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年3月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	15處	正常	單相220V	16處	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-	損壞更換	年度合約廠商進行施工安裝	114年第一分案已完工
中港園區區外路燈	13處	正常	單相220V	10處	-	-	夜間照明正常	-	正常	-		損壞更換及P14控制箱4P斷路器	年度合約廠商進行施工安裝	114年第一分案已完工
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	1處	-	-	-	經二路與大成路口南下近桿紅燈	年度合約廠商進行施工安裝	114.03.18派工單施工完畢
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年4月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	1處	-	-	-	經一路與南環路口南向近桿紅燈	年度合約廠商進行施工安裝	114.04.06派工單施工完畢
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	1處	-	-	-	經二路與北環路口西向近桿黃燈	年度合約廠商進行施工安裝	114.04.06派工單施工完畢
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年5月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年6月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常	緯一路與緯三路標誌牌面歪斜拆除	年度合約廠商進行施工	114.06.20派工單施工完畢
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年7月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-	1. 大通與經三路口 2. 大通與西環路口 3. 大成路與西環路口號誌燈大雨異常	年度合約廠商線路檢修並恢復正常	114.07.11派工單施工完畢
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			

指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年8月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	21	-	正常	-	-	路燈損壞	年度合約廠商維修並恢復	114第二分案施工完畢
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年9月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年10月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年11月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	5	-	正常	-		損壞路燈及2顆漏電斷路器	廠商維修並恢復	報價單另外核銷處理
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

114年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 114年12月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-		-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-				
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			