

114年7月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	■無異常 □異常		
環區二路	■無異常 □異常		
環區三路	■無異常 □異常		
環區四路	■無異常 □異常		
北一路	□無異常 ■異常	北一路與東三街交叉口道路瀝青混凝土澆置回填。	
東一街至東七街	■無異常 □異常		
東七街至東十五街	□無異常 ■異常	東四街9號、東十二街11號路燈LED燈具故障更換。	
西一街至西九街	■無異常 □異常		
西十街至西十八街	□無異常 ■異常	西十五街2至4號路燈LED燈具故障更換。	
南一路至南七路	□無異常 ■異常	1. 南四路與環區一路交叉口道路瀝青混凝土澆置回填。 2. 南七路水溝頂板修復。	
中一路至中六路	□無異常 ■異常	1. 中一路台灣銀行前人行道路面水泥鋪面整修及交通指示標誌地基整修固定。 2. 中四路7-11超商前人行道路面水泥鋪面整修。	
臨加東路	■無異常 □異常		
臨加西路	■無異常 □異常		
臨加北路	■無異常 □異常		
臨加南路	■無異常 □異常		
臨廣園區地下室	□無異常 ■異常	308號車位樑柱控制箱導水不銹鋼截水盤配管。	
臨廣園區景觀燈	■無異常 □異常		
臨廣園區澆灌系統	■無異常 □異常		
巡檢廠商：			