

113年8月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區二路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	人行道掏空修繕2處	東五街與東六街間
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道高程調整 2. 樹穴掏空整平	1. 40號路燈對面 2. 50號路燈對面綠地
北一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. AC破損檢修1處 2. AC破損檢修2處	1. 北一路與西十六街路口 2. 北一路與西五街路口
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 檢修安裝分隔桿1支 2. 更換無熔絲漏電斷路器開關2P	1. 西十八街轉角處 2. 西十六街
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	人孔蓋旁AC破損檢修1處	南一路與環區四路路口
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	AC路面掏空檢修1處	中二路
臨加東路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	人行道既有鋪面高程調整	臨加東路人行道
臨加西路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 投射燈更換一組 2. 人行道既有鋪面高程調整 3. 水錶蓋更換	1. 臨加西路招牌旁 2. 臨加西路新生大樓前 3. 臨加西路人行道
臨加北路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 停車格立牌修復 2. AC破損檢修1處	1. 臨加北路遠傳公司旁 2. 臨加北路統昶前
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區景觀燈	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	投射燈更換一組	臨加西路招牌旁
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		