

114年4月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 環區一路與南一、二路間無尾巷交叉口交通號誌更新。 2. 環區一路與南五交叉口交通號誌更新。	
環區二路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 環區二路人行道凹陷修復。 2. 環區二路與東七街口人行道整平修復。	
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 環區四路與南五路口人行道地磚鋪設修復。 2. 環區四路與南七路口水溝頂板修復。	
北一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	東二街、東十三街路燈傾斜修復。	
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	西十二街路燈傾斜修復。	
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	南六路近環區一路水溝頂板修復。	
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 中一路台灣銀行停車場前水溝頂板鋼筋裸露切除。 2. 中四路7-11前水溝頂板修復。 3. 中六路瑞儀公司門口前水溝缺口修復。 4. 中六路5號路燈漏電斷路器故障更換。 5. 中六路7號燈桿線路修復。	
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
巡檢廠商：			