

114年5月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區二路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	7號路燈LED燈具故障更換。	
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	14、15、40號路燈LED燈具故障更換。	
北一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	北一路2至23號路燈LED燈具故障更換。	
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	東十三街6號路燈LED燈具故障更換。	
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	南一路4號、南七路3號路燈LED燈具故障更換	
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	中四路5號路燈LED燈具故障更換。	
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
巡檢廠商:			