

115年6月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區二路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區三路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區四路	☒ 無異常 ☐ 異常		
北一路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
東一街至東七街	☐ 無異常 ☒ 異常	路燈傾斜調整	東六街
東七街至東十五街	☐ 無異常 ☒ 異常	排水溝與集水井清疏	東七街北側(晶傑達公司警衛室起至北一路)
西一街至西九街	☐ 無異常 ☒ 異常	排水溝清疏	西六街南側(機車停車場起至北一路)
西十街至西十八街	☒ 無異常 ☐ 異常		
南一路至南七路	☐ 無異常 ☒ 異常	排水溝清疏	南四路(華科交界處起至環區一路口)
中一路至中六路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加東路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加西路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
臨加南路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加北路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區地下室	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區景觀燈	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區澆灌系統	☒ 無異常 ☐ 異常		
巡檢廠商：			