

115年4月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區二路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	環區二路與東九街口、環區二路（31號路燈旁）
環區三路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 人行道鋪面修復 2. 路緣石整修	1. 環區三路（8、19號路燈前） 2. 環區三路台虹公司旁
環區四路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	環區四路與中六路口、環區四路（17、18、20、32號路燈對面）、環區四路與南六路科妍公司周邊
北一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
東一街至東七街	☒ 無異常 ☐ 異常		
東七街至東十五街	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復、AC鋪面修復及人行道路緣石整修	東十二街
西一街至西九街	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	西二街
西十街至西十八街	☐ 無異常 ☒ 異常		
南一路至南七路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 道路標線劃設 2. AC鋪面修復	1. 南一路 2. 南一路（近環區四路）
中一路至中六路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 路緣石整修 2. 人手孔蓋高程調整	1. 中四路 2. 中六路
臨加東路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復、道路標線劃設	
臨加西路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復、道路標線劃設	
臨加南路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復、道路標線劃設	
臨加北路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
臨廣園區地下室	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區景觀燈	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區澆灌系統	☒ 無異常 ☐ 異常		
巡檢廠商：			

