

114年2月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	環區一路與南一至四路交叉口號誌更換5處	
環區二路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
北一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 東十一街4號燈頭脫落裝回加固 2. 東十二街路燈控制箱新增自動定時開關設備 3. 東十二街公園停車場車道阻圍石倒塌修復加固	
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
南一路至南七路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 中六路5、6、9、10號路燈檢測 2. 中一路(1號)、中三路(1、2、4、8號)、中四路(1號)及北一路(1號)路燈燈具更換 3. 中四路8號路燈漏電斷路器故障更換 4. 中一路路口號誌更換1處	
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
巡檢廠商:			