

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年4月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	4/26	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	4/26	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	4/26	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	4/26	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	4/26	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	4/26	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	4/27	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	4/27	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	4/27	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	4/27	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		經二路故障1盞		電源供應器故障1組	更換電源供應器	已更換修復
交通閃光號誌	4/27	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	4/28	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	4/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	4/29	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路故障1盞	正常	燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	4/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		創意北路故障1盞		燈頭故障	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	4/29	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	4/29	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年5月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	5/26	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	5/26	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	5/26	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	5/26	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	5/26	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	5/26	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	5/27	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	5/27	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	5/27	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	5/27	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		西三街（內環西路口）綠地前		電源供應器故障	更換電源供應器	已修復
交通閃光號誌	5/27	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	5/28	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	5/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	5/29	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路故障1盞	正常	燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	5/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		創意北路故障2盞		燈頭故障	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	5/29	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	5/29	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年6月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	6/26	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	6/26	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	6/26	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	天花板燈泡1只故障	正常	燈泡1只故障	請廠商維修	
第四出入口	6/26	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	6/26	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	天花板燈泡2只故障	正常	燈泡2只故障	請廠商維修	
第七出入口	6/26	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	6/27	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	6/27	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	6/27	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	6/27	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		西五街（經六路-內環西路）		電源供應器故障	更換電源供應器	已修復
交通閃光號誌	6/27	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	6/28	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	6/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	6/29	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路故障1盞	正常	燈頭故障	請廠商維修	
楠梓第二園區路燈	6/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		創意北路故障2盞		燈頭故障	請廠商維修	
高雄軟體園區路燈	6/29	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	6/29	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 4 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 科技路（加昌路口）哨亭旁 1 處 B. 創意北路北側（科技路路口）1 處 C. 創意南路南側(研發路-外環西路)1 處 D. 開發路南側（經一路-經二路）華博前 1 處 E. 經六路（西七街-西八街）雙葉旁 1 處 F. 經二路（開發路-東四街）1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	13.路燈開關更換 A. 創意北路北側（科技路路口）1 處 B.. 新經一路（開發路-東五街）1 處
	7. 路燈燈頭維修	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	6 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	2 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 4 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	<b>1.AC 路面</b>	1 處	<b>1.AC 路面</b>
	<b>2.RC 路面</b>	0 處	A. 新經一路（東一街口）1 處 (廠商自行維修)
	<b>3.人行道</b>	4 處	<b>3. 人行道</b>
	<b>4.路緣石</b>	0 處	A. 行政區（綜合大樓）周邊 1 處 B. 管理總處西側 1 處
	<b>5.水溝</b>	4 處	C. 中一街（經四路-中央路）楠電前 1 處 (廠商自行維修)
	<b>6.車阻</b>	0 處	D. 楠梓加工區南側人行道(加昌路) (養工處工程)
	<b>7.管線遷移</b>	0 處	
	<b>8.側溝破損</b>	0 處	<b>5.水溝</b>
	<b>9.欄杆</b>	0 處	A. 經一路西側（東五街口），倉庫前 1 處 B. 新經一路（開發路-東四街）峰安旁 1 處 C. 新經一路（開發路-東四街）雙葉旁 1 處 D. 東五街（經一路口）洲際後 1 處 (廠商自行維修)
	<b>10.綠地</b>	1 處	<b>10.綠地</b>
			A. 外環西路（加昌路南側路口）2 園區 1 處 (日月光搶修)

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 5 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	6.路燈跳電修復 A. 創意北路北側（科技路路口）1 處 B.. 新經一路（開發路-東五街）1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 一號出入口警衛室旁 1 處 B. 行政區（總處西側）停車場 1 處 C. 中三街（中央路口），塑美貝停車場前 1 處 D. 經三路（內環北路-中二街）嘉威後 1 處 E. 西三街（內環西路口）綠地前 1 處 F. 創意北路南側（外環西路口）哨口旁 1 處 (電源供應器更換後，光源微弱，燈頭故障)
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭維修	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	6 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	2 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 5 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	2 處	<b>1.AC 路面</b> A. 開發路（中央路東側）中央圓環 1 處 （日月光自行維修） B. 中央路西側（中三街-內環北路）1 處 （台電申挖案）  <b>3. 人行道</b> A. 中央路（中二街）台灣通用 1 處 （台水用戶新裝工程）  <b>10.樹木</b> A. 經三路（中一街-內環南路）莊敬堂 1 （清潔隊協助清除）  <b>11.公廁</b> A. 烤肉區廁所 1 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	1 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	0 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	1 處	
	11.公廁	1 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 6 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	6.路燈跳電修復 A. 新開發路（北內環東路口）易華前 1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 新經一路（開發路-東五街）易華 1 處 B. 內環北路（新經一路-新建北路）北澤 1 處 C. 西五街（經六路-內環西路）日月光前 1 處
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	1 處	13.路燈開關更換 A. 經三路東側（開發路南側）日月光 1 處 B. 經三路（內環北路-中二街）變電所後 1 處 C. 內環西路（開發路-西五街）1 處 D. 開發路（經六路-內環西路）台弟前 1 處
	7. 路燈燈頭維修	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	3 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	4 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 6 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	11 處	<b>1.AC 路面</b> A. 經五路（中三街-內環北路）杰鑫前 1 處 B. 中央路西側（中一街南側）超商前 1 處 C. 中央路西側（中一街路口）郵局前 1 處 D. 西六街（經五路-經六路）日月光前 1 處 E. 內環西路（內環北路口）日月光前 1 處 F. 東六街（經一路-經二路）北澤前 1 處 G. 新經一路（東六街南側路口）1 處 H. 西四街（內環西路口）1 處 I. 開發路（三號出口）日月光前 1 處 J. 中央路（中三街-內環北路）地磅前 1 處 （台電申挖案） K. 西六街（經六路口）國巨後 1 處 （亞東自行維修）
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	1 處	<b>3. 人行道</b> A. 中二街（中央路-經三路）台灣通用 1 處 （台灣通用已自行修復）
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	5 處	<b>5.水溝</b> A. 東四街南側（新經一路口）橋明前 1 處 B. 東六街南側（經一街-新經一街）北澤 1 處 C. 東四街（經一路-新經一路）嘉固前 2 處 D. 東五街南側（經一路口西側）華泰後 1 處 E. 經三路（中二街-內環北路）界霖後 1 處 （揚水站已自行修復）
	6.車阻	2 處	<b>6.車阻</b> A. 開發路北側（經一路西側）日月光前 1 處 B. 行政區（捷運一號出口）2 處
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	
	11.公廁	1 處	<b>11.公廁</b> A. 經四路（中一街-內環南路）烤肉區 1 處