

巡查地點	113年度屏東科技產業園區公共設施維修(道路維護)定期檢查月報表							巡查日期:113年10月 3 日	
	AC路面	人行道	路面雜物	路緣石	道路側溝	雨污排水人孔	路燈照明	維護改善狀況	備註
園東街	正常	正常	正常	正常	正常	正常	異常	小額採購、路燈故障修繕修繕	
園南街	正常	正常	正常	正常	正常	正常	異常		
園西街	正常	正常	正常	正常	異常	正常	正常	小額採購、側溝頂板破損修繕	
園北街	正常	異常	正常	正常	正常	正常	異常	小額採購、人行道樹木傾倒清除	
經建路	正常	異常	正常	正常	正常	正常	正常		
屏加路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	異常		
園中路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	異常		
南一路	正常	異常	正常	正常	正常	正常	正常		
南二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
環北街	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
環東街	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
環南街	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
環中路	正常	異常	正常	正常	正常	正常	異常		

