

113年2月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	■ 無異常 □ 異常		
環區二路	□ 無異常 ■ 異常	1. AC鋪面修復 2. 既有鋪面高程調整	1. 12號路燈旁 2. 華東公司旁、環區二路與東六街旁人行道
環區三路	■ 無異常 □ 異常		
環區四路	□ 無異常 ■ 異常	AC鋪面修復	湧盛公司旁(2處)、昭陽公司旁
北一路	□ 無異常 ■ 異常	1. AC鋪面修復 2. 既有鋪面高程調整	1. 近西九街人孔蓋旁、近西九街路口人孔蓋旁、近西八街路口人孔蓋旁、近西八街人孔蓋旁、近西六街人孔蓋旁 2. 第三餐廳前人行道
東一街至東七街	□ 無異常 ■ 異常	既有鋪面高程調整	標二大樓人行道
東七街至東十五街	□ 無異常 ■ 異常	1. AC鋪面修復 2. 人行道塌陷修復	1. 東九街015車格前方 2. 東十二街湧盛公司對面
西一街至西九街	■ 無異常 □ 異常		
西十街至西十八街	■ 無異常 □ 異常		
南一路至南七路	□ 無異常 ■ 異常	水溝蓋破損維修	南二路典範公司前
中一路至中六路	■ 無異常 □ 異常		
臨加東路	■ 無異常 □ 異常		
臨加西路	■ 無異常 □ 異常		
臨加北路	□ 無異常 ■ 異常	AC補修	遠傳公司前方人孔蓋旁
臨加南路	□ 無異常 ■ 異常	人行道塌陷補修	臨加南路與臨加西路路口、臨加南路近新生路處
臨廣園區地下室	□ 無異常 ■ 異常	停車場車道排水溝格柵新作	停車場C1入口車道

臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	灑水設備位置及灑水頭檢修	臨廣辦公室側及D棟與C棟間綠帶