

114年8月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	■無異常 □異常		
環區二路	■無異常 □異常		
環區三路	■無異常 □異常		
環區四路	■無異常 □異常		
北一路	■無異常 □異常		
東一街至東七街	■無異常 □異常	東六街(北一路至環區二路間)排水溝涵管及集水井清疏。	
東七街至東十五街	■無異常 □異常		
西一街至西九街	■無異常 □異常		
西十街至西十八街	■無異常 □異常		
南一路至南七路	■無異常 □異常		
中一路至中六路	■無異常 □異常		
臨加東路	■無異常 □異常		
臨加西路	■無異常 □異常		
臨加北路	■無異常 □異常		
臨加南路	■無異常 □異常		
臨廣園區地下室	□無異常 ■異常	366號車位旁柱子上方接水盤漏水更換。	
臨廣園區景觀燈	■無異常 □異常		
臨廣園區澆灌系統	■無異常 □異常		
巡檢廠商:			