

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 1 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 2 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 3 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 4 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	2 處	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	3 處	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 5 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	13 處	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	16 處	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	4 處	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	1 處	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 6 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 7 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	2 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 8 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	2 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	6 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	1 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	1 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	3 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	3 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 9 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘 埋管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 10 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 11 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大業路	1 處	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（道路維護） 113 年 12 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目							檢查結果	維護改善情形	備註
	AC 路面	人行道	身障坡道	路緣石	排水側溝	污水人孔 RC 基座	道路挖掘埋 管			
大通路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大成路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經一路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
經二路	正常	正常	正常	正常	15 處	正常	正常			
經三路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
緯一~六路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
東、西、南、 北環路	正常	正常	正常	正常	6 處	正常	正常			
建一~八路	正常	正常	正常	正常	27 處	正常	正常			
大業路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			
大觀路	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 1 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	-	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 2 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	-	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 3 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲 開關	接地電 阻	負載電 壓	路燈、 號誌及 景觀燈 之線路	衛生設 備	室內照 明(E27 燈具)	室外照 明(LED 燈具、 E27 燈 具)	號誌桿 及號誌 燈具	路燈 桿、燈 箱及 RC 基礎	景觀燈 桿及燈 具	標誌鋁 片、反 光鏡面 及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
大通管制後 站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣 場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照 明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前 圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照 明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區 內路燈	10 處	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照 明正常	-	正常	-	-			
中港園區區 外路燈	3 處	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照 明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 4 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲 開關	接地電 阻	負載電 壓	路燈、 號誌及 景觀燈 之線路	衛生設 備	室內照 明(E27 燈具)	室外照 明(LED 燈具、 E27 燈 具)	號誌桿 及號誌 燈具	路燈 桿、燈 箱及 RC 基礎	景觀燈 桿及燈 具	標誌鋁 片、反 光鏡面 及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
大通管制後 站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣 場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照 明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前 圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照 明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區 內路燈	10 處	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照 明正常	-	正常	-	-			
中港園區區 外路燈	3 處	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照 明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 5 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 6 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 7 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 8 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 9 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲 開關	接地電 阻	負載電 壓	路燈、 號誌及 景觀燈 之線路	衛生設 備	室內照 明(E27 燈具)	室外照 明(LED 燈具、 E27 燈 具)	號誌桿 及號誌 燈具	路燈 桿、燈 箱及 RC 基礎	景觀燈 桿及燈 具	標誌鋁 片、反 光鏡面 及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
大通管制後 站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照 明正常	夜間照 明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣 場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照 明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前 圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照 明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區 內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照 明正常	-	正常	-	-			
中港園區區 外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照 明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 10 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 11 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-		-	-	-	-	-	-	正常			

113 年度臺中港科技產業園區公共設施維修（號誌、路燈及標誌） 113 年 12 月份定期檢查月報表

檢測地點	檢查項目											檢查結果	維護改善情形	備註
	無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	路燈、號誌及景觀燈之線路	衛生設備	室內照明(E27燈具)	室外照明(LED燈具、E27燈具)	號誌桿及號誌燈具	路燈桿、燈箱及RC基礎	景觀燈桿及燈具	標誌鋁片、反光鏡面及桿體			
大通管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大通管制後站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
大成管制站	正常	正常	三相 220V	-	正常	夜間照明正常	夜間照明正常	-	-	-	-			
精神雕塑廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
行政大樓前圓環廣場	正常	正常	單相 220V	正常	-	夜間照明正常	-	-	-	正常	-			
中港園區區內路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
中港園區區外路燈	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	夜間照明正常	-	正常	-	-			
交通號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
閃光號誌	正常	正常	單相 220V	正常	-	-	-	正常	-	-	-			
指示標誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			
反光鏡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	正常			