

113年1月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 軟質彈性分隔桿檢修更換4組 2. 反光導標檢修更換2組 3. 破損水溝蓋板修復	1. 第一餐廳旁 2. 第一餐廳旁 3. 高爾特公司旁
環區二路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	AC鋪面修復	環區四路(尼得科公司旁)
北一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	路燈傾斜修復	東十二街(聯華公司前)2號燈桿
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常	AC鋪面修復	西十八街(近環區三路處)
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道緣石排水柵欄拆除整修14組 2. 破損水溝蓋板修復	1. 南四路北側 2. 南四路華新科技公司旁
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 軟質彈性分隔桿檢修更換2組 2. 反光導標檢修更換4組 3. AC鋪面修復	1. 中二路 2. 4號出入口人行道緣石上 3. 中二路與中六路路口人孔旁
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		

臨廣園區地下室	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 停車場車道損壞檢修 2. 停車場不平整鋪面檢修 3. 停車場車道水溝清理及既有濾網鋪設	1. 停車場C1入口車道 2. 停車場B區 3. 停車場B1出口及C1入口
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		