

113年4月水電巡檢統計表

| 巡 查 地 點  | 檢 查 結 果   | 改 進 對 策                   | 備 註                                   |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 環區一路     | <input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 | 1. 鋪面破損檢修<br>2. 人行道鋪面高程調整 | 1. 環區一路近南三路人手孔旁、明安公司前<br>2. 環區一路近南三四路 |
| 環區二路     | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 環區三路     | <input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 | 更換LED路燈燈具                 | 30號路燈                                 |
| 環區四路     | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 北一路      | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 東一街至東七街  | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 東七街至東十五街 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 西一街至西九街  | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 西十街至西十八街 | <input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 | 更換LED路燈燈具                 | 西十六街4號路燈、西十七街2號路燈                     |
| 南一路至南七路  | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 中一路至中六路  | <input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 | 水溝蓋頂板破損檢修及更換新品            | 中三路                                   |
| 臨加東路     | <input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 | 人行道既有鋪面高程調整3處             |                                       |
| 臨加西路     | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 臨加北路     | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 臨加南路     | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 臨廣園區地下室  | <input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 | 車道水溝清理及既有濾網鋪設             | 停車場A1出口及A3入口車道                        |
| 臨廣園區景觀燈  | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
| 臨廣園區澆灌系統 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 |                           |                                       |
|          |   |                           |                                       |