

115年7月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區二路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區三路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區四路	☐ 無異常 ☒ 異常	路燈開關箱損壞更新	環區四路2、7及35號路燈
北一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
東一街至東七街	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 路燈開關箱損壞更新 2. 道路積水改善 3. 人行道鋪面修復	1. 東四街(近環區二路)、東六街 2. 東六街 3. 東四街(近環區二路)、東六街(近環區二路)
東七街至東十五街	☐ 無異常 ☒ 異常	人手孔蓋整平	東十五街
西一街至西九街	☒ 無異常 ☐ 異常		
西十街至西十八街	☒ 無異常 ☐ 異常		
南一路至南七路	☐ 無異常 ☒ 異常	1. 路燈開關箱損壞更新 2. 水溝頂板破損修復	1. 南三路 2. 南一路(大澧公司前)
中一路至中六路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加東路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加西路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加南路	☐ 無異常 ☒ 異常	人行道鋪面修復	
臨加北路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區地下室	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區景觀燈	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區澆灌系統	☒ 無異常 ☐ 異常		
巡檢廠商：			