

### 114年6月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 37號路燈旁控制箱無熔絲開關故障更換。 2. 22、33號路燈前道路鋪面路基整理。	
環區二路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	26號路燈LED燈具故障更換。	
環區三路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 16、30號路燈LED燈具故障更換。 2. 台虹公司旁人行道凹陷修復。	
環區四路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 環區四路近南一路與南二路人行道凸起修復。 2. 20、39號路燈前道路鋪面路基整理。	
北一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	北一路與東三街交叉口道路坑洞修復。	
東一街至東七街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	東一街4號路燈LED燈具故障更換。	
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	東十二街3號路燈LED燈具故障更換。	
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 西十一街1號、西十二街4號及西十七街2號路燈LED燈具故障更換。 2. 西十八街近環區三路兩處人行道凹陷修復。 3. 西十三街、西十四街及西十五街路燈控制箱體門板損壞修復及內部無熔絲開關生鏽更新汰換。	
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	南四路與環區一路交叉口道路坑洞修復。	
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 中一路道路鋪面路基整理。 2. 中四路4號路燈LED燈具故障更換。	
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
巡檢廠商：			