

111年度潭子科技產業園區公共設施10月份巡查月報表

巡查路段		有無異狀		異狀情況	處理情形	巡查路段		有無異狀		異狀情況	處理情形
		無	有					無	有		
建國路 東行線	一號口至東二路	V				復興路 北行線	三號口至建國路	V			
	東二路至復興路	V					建國路至北環路	V			
	復興路至西環路	V				復興路 南行線	三號口至建國路	V			
建國路 西行線	一號口至東二路	V					建國路至北環路	V			
	東二路至復興路	V				東環路	東二路至建國路	V			
	復興路至西環路	V					建國路至南環路	V			
南一路	東環路至東一路	V				西環路	北環路至復興路	V			
	東一路至復興路	V					復興路至南環路	V			
	復興路至西環路	V									
南二路	東環路至東一路	V				東二路	北環路至建國路	V			
	東一路至復興路	V					建國路至南二路	V			
	復興路至西環路	V									
南環路	東環路至復興路	V				東一路		V			
	復興路至西環路	V				西一路		V			
北環路	東二路至復興路	V				北環一路		V			
	復興路至西環路	V				女子宿舍		V			
						行政區周邊		V			