

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年1月

| 檢測地點 | 日期 | | 時間 | 檢 查 項 目 | | | | | 檢查結果 | 改進對策 | 備 註 |
|-----------|----|----|-------------|---------|------|--------|------|----------------------------|------|----------------------------|-------------|
| | 月 | 日 | | 無熔絲開關 | 接地電阻 | 負載電壓 | 衛生設備 | 室外照明 | | | |
| 第一出入口 | 1 | 27 | 08:30~08:50 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第二出入口 | 1 | 27 | 09:00~09:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | | | 正常 | | |
| 第三出入口 | 1 | 27 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 出入口天花板 1盞燈泡故障 | 正常 | 出入口天花板 1盞燈泡故障 | 請廠商修復 |
| 第四出入口 | 1 | 27 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 夜間照明正常 | | | |
| 第六出入口 | 1 | 27 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第七出入口 | 1 | 27 | 10:40~11:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | | 正常 | | |
| 圓環標準鐘 | 1 | 28 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 環保大樓 | 1 | 28 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | | 正常 | | |
| 消防大樓 | 1 | 28 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 區內路燈 | 1 | 28 | 14:00~17:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 中二街、中央路 2盞路燈電源供 應器故障 | | 中二街、中央路 2盞路燈電源供 應器故障 | 更換電源供應 器 |
| 交通閃光號誌 | 1 | 29 | 14:00~16:30 | 正常 | 正常 | 單相110V | | 正常 | | | |
| 海關一號哨亭 | 1 | 29 | 09:00~09:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 海關四號哨亭 | 1 | 29 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 楠梓第二園區出入口 | 1 | 29 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 單相三線 | 正常 | 科技路1盞路燈頭故障 | 正常 | 科技路1盞路燈頭故障 | 請廠商修復 |
| 楠梓第二園區路燈 | 1 | 29 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 高雄軟體園區路燈 | 1 | 30 | 14:30~15:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 復興4路1盞路燈微亮 | | 復興4路1盞路燈微亮 | 請廠商修復 |
| 高雄軟體園區路燈 | 1 | 30 | 14:00~14:30 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年2月

| 檢測地點 | 日期 | | 時間 | 檢 查 項 目 | | | | | 檢查結果 | 改進對策 | 備 註 |
|-----------|----|----|-------------|---------|------|--------|------|------------------|------|------------|-------|
| | 月 | 日 | | 無熔絲開關 | 接地電阻 | 負載電壓 | 衛生設備 | 室外照明 | | | |
| 第一出入口 | 2 | 26 | 08:30~08:50 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第二出入口 | 2 | 26 | 09:00~09:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | | | 正常 | | |
| 第三出入口 | 2 | 26 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 出入口天花板 1盞燈泡修復 | 正常 | | |
| 第四出入口 | 2 | 26 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 夜間照明正常 | | | |
| 第六出入口 | 2 | 26 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第七出入口 | 2 | 26 | 10:40~11:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | | 正常 | | |
| 圓環標準鐘 | 2 | 27 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 環保大樓 | 2 | 27 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | | 正常 | | |
| 消防大樓 | 2 | 27 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 區內路燈 | 2 | 27 | 14:00~17:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 夜間照明正常 | | | |
| 交通閃光號誌 | 2 | 27 | 14:00~16:30 | 正常 | 正常 | 單相110V | | 正常 | | | |
| 海關一號哨亭 | 2 | 28 | 09:00~09:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 海關四號哨亭 | 2 | 28 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 楠梓第二園區出入口 | 2 | 29 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 單相三線 | 正常 | 科技路1盞路燈頭故障 | 正常 | 科技路1盞路燈頭故障 | 請廠商修復 |
| 楠梓第二園區路燈 | 2 | 29 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 高雄軟體園區路燈 | 2 | 29 | 14:30~15:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 復興4路1盞路燈修復 | | | |
| 高雄軟體園區路燈 | 2 | 29 | 14:00~14:30 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年3月

| 檢測地點 | 日期 | | 時間 | 檢 查 項 目 | | | | | 檢查結果 | 改進對策 | 備 註 |
|-----------|----|----|-------------|---------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-------|
| | 月 | 日 | | 無熔絲開關 | 接地電阻 | 負載電壓 | 衛生設備 | 室外照明 | | | |
| 第一出入口 | 3 | 26 | 08:30~08:50 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第二出入口 | 3 | 26 | 09:00~09:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | | | 正常 | | |
| 第三出入口 | 3 | 26 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第四出入口 | 3 | 26 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 夜間照明正常 | | | |
| 第六出入口 | 3 | 26 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 第七出入口 | 3 | 26 | 10:40~11:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | | 正常 | | |
| 圓環標準鐘 | 3 | 27 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 環保大樓 | 3 | 27 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | | 正常 | | |
| 消防大樓 | 3 | 27 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 三相380V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 區內路燈 | 3 | 27 | 14:00~17:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 內環北路故障2組 | 電源供應器故障2組 | 更換電源供應器 | 已更換修復 |
| 交通閃光號誌 | 3 | 27 | 14:00~16:30 | 正常 | 正常 | 單相110V | | 正常 | | | |
| 海關一號哨亭 | 3 | 28 | 09:00~09:20 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 海關四號哨亭 | 3 | 28 | 09:20~09:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | 正常 | 夜間照明正常 | 正常 | | |
| 楠梓第二園區出入口 | 3 | 29 | 10:00~10:20 | 正常 | 正常 | 單相三線 | 正常 | 科技路1盞路燈頭故障 | 正常 | 科技路1盞路燈頭故障 | 請廠商修復 |
| 楠梓第二園區路燈 | 3 | 29 | 10:20~10:40 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 高雄軟體園區路燈 | 3 | 29 | 14:30~15:00 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |
| 高雄軟體園區路燈 | 3 | 29 | 14:00~14:30 | 正常 | 正常 | 單相220V | | 正常 | | | |

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 1 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

| 類別 | 項目 | 數量 | 地點 |
|----|-----------------|------|---|
| 水電 | 1. 地下管線開挖 | 0 處 | 2.燈泡更換 A. 行政區人行道 15 處 10.LED 電源供應器更換 A. 開發路(經三路口)日月光前 1 處 13.路燈開關更換 A. 開發路(經六路口)SGS 前 1 處 |
| | 2. 燈泡更換 | 15 處 | |
| | 3. 投光燈更換 | 0 處 | |
| | 4. 計時器調整 | 0 處 | |
| | 5. LED 變壓器更換 | 0 處 | |
| | 6. 路燈跳電修復 | 0 處 | |
| | 7. 路燈燈頭維修 | 0 處 | |
| | 8. 出入口照明 | 0 處 | |
| | 9. 人行道矮燈線路維修 | 0 處 | |
| | 10. LED 電源供應器更換 | 1 處 | |
| | 11. 公共設施日光燈更換 | 0 處 | |
| | 12. 路燈傾斜調整 | 0 處 | |
| | 13. 路燈開關更換 | 1 處 | |
| | 14. 路燈桿更換 | 0 處 | |

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 1 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

| 類別 | 項目 | 數量 | 地點 |
|--------|---------|-----|----|
| 土 木 | 1.AC 路面 | 0 處 | |
| | 2.RC 路面 | 0 處 | |
| | 3.人行道 | 0 處 | |
| | 4.路緣石 | 0 處 | |
| | 5.水溝 | 0 處 | |
| | 6.車阻 | 0 處 | |
| | 7.管線遷移 | 0 處 | |
| | 8.側溝破損 | 0 處 | |
| | 9.欄杆 | 0 處 | |
| | 10.花圃 | 0 處 | |
| | | | |

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 2 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

| 類別 | 項目 | 數量 | 地點 |
|----|-----------------|-----|--|
| 水電 | 1. 地下管線開挖 | 0 處 | 2.燈泡更換 A. 行政區人行道 5 處 |
| | 2. 燈泡更換 | 5 處 | |
| | 3. 投光燈更換 | 0 處 | 6.路燈跳電修復 A. 開發路(經五路口) 1 處 B. 創意北路(外環西路口) 1 處 |
| | 4. 計時器調整 | 0 處 | |
| | 5. LED 變壓器更換 | 0 處 | 7.路燈燈頭維修 A. 高雄軟體園區 2 處 |
| | 6. 路燈跳電修復 | 2 處 | |
| | 7. 路燈燈頭維修 | 2 處 | 10.LED 電源供應器更換 A. 中央路(中一街)綜合大樓旁 1 處 B. 中二街(中央路-經五路)塑美貝前 1 處 C. 中一街(經二路-經三路)日月光前 1 處 |
| | 8. 出入口照明 | 0 處 | |
| | 9. 人行道矮燈線路維修 | 0 處 | |
| | 10. LED 電源供應器更換 | 3 處 | 15. 消防栓維修 A. 創意南路(外環西路口)日月光前 1 處 |
| | 11. 公共設施日光燈更換 | 0 處 | |
| | 12. 路燈傾斜調整 | 0 處 | |
| | 13. 路燈開關更換 | 0 處 | |
| | 14. 路燈桿更換 | 0 處 | |
| | 15. 消防栓維修 | 1 處 | |

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 2 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

| 類別 | 項目 | 數量 | 地點 |
|--------|---------|-----|--|
| 土 木 | 1.AC 路面 | 4 處 | 1.AC 路面 A. 內環北路(經一路-新經一路)亞東 1 處 B. 西六街(經五路-經六路)日月光前 1 處 C. 中三街(經五路口) 1 處(廠商自行維修) D. 西四街(經六路-內環西路)國巨前 (廠商自行維修) 3. 人行道 A. 經三路(內環北路-中二街)界霖旁 1 處 B. 中央路(中二街-開發路)南美特前 1 處 |
| | 2.RC 路面 | 0 處 | |
| | 3.人行道 | 2 處 | |
| | 4.路緣石 | 0 處 | |
| | 5.水溝 | 0 處 | |
| | 6.車阻 | 0 處 | |
| | 7.管線遷移 | 0 處 | |
| | 8.側溝破損 | 0 處 | |
| | 9.欄杆 | 0 處 | |
| | 10.花圃 | 0 處 | |
| | | | |

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 3 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

| 類別 | 項目 | 數量 | 地點 |
|----|-----------------|-----|---|
| 水電 | 1. 地下管線開挖 | 0 處 | 6.路燈跳電修復 A. 北內環東路（新開發路口）哨口旁 1 處 |
| | 2. 燈泡更換 | 0 處 | |
| | 3. 投光燈更換 | 0 處 | 10.LED 電源供應器更換 A. 開發路（經四路口）南美特前 1 處 B. 研發路（創意北路-創意南路）1 處 C. 開發路北側（新經一路西側路口）1 處 D. 內環北路（經二路-經三路）1 處 E. 內環北路（經一路-經二路）1 處 F. 內環北路（中央路-經五路）1 處 |
| | 4. 計時器調整 | 0 處 | |
| | 5. LED 變壓器更換 | 0 處 | |
| | 6. 路燈跳電修復 | 1 處 | |
| | 7. 路燈燈頭維修 | 0 處 | |
| | 8. 出入口照明 | 0 處 | |
| | 9. 人行道矮燈線路維修 | 0 處 | |
| | 10. LED 電源供應器更換 | 6 處 | |
| | 11. 公共設施日光燈更換 | 0 處 | |
| | 12. 路燈傾斜調整 | 0 處 | |
| | 13. 路燈開關更換 | 0 處 | |
| | 14. 路燈桿更換 | 0 處 | |
| | 15. 消防栓維修 | 0 處 | |
| | | | |

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 3 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

| 類別 | 項目 | 數量 | 地點 |
|--------|---------|-----|--|
| 土 木 | 1.AC 路面 | 2 處 | 1.AC 路面 A. 西六街(經五路-經六路)日月光前 1 處 B. 新東二街(新經一路新建南路)達磨 1 處 (廠商自行維修) 3. 人行道 A. 經三路(內環北路-中二街)界霖後 1 處 B. 中央路東側(開發路南側)日月光旁 1 處 C. 經三路(中一街-內環南路)消防隊後 1 處 5.水溝 A. 經五路(西七街口) 1 處 B. 中央路東側(中二街口)南美特前 1 處 |
| | 2.RC 路面 | 0 處 | |
| | 3.人行道 | 3 處 | |
| | 4.路緣石 | 0 處 | |
| | 5.水溝 | 2 處 | |
| | 6.車阻 | 0 處 | |
| | 7.管線遷移 | 0 處 | |
| | 8.側溝破損 | 0 處 | |
| | 9.欄杆 | 0 處 | |
| | 10.花圃 | 0 處 | |
| | | | |