

114年3月水電巡檢統計表

巡查地點	檢查結果	改進對策	備註
環區一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區二路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
北一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 東九街6號路燈傾斜扶正 2. 東八街景觀燈傾斜扶正	
西一街至西九街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	西六街（西側）排水溝疏通	
西十街至西十八街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 西十一街（櫻井）排水溝疏通及集水井疏通 2. 西十街、西十五街景觀燈傾斜扶正	
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	南一路、南七路（左側）排水溝疏通	
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	中六路6至10號路燈查修及無熔絲漏電斷路器開關故障更換1只	
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
巡檢廠商：			