115年2月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢查結果	改進對策	備 註
環區一路	□無異常 ■異常		
環區二路	■無異常 □異常	人行道鋪面修復	環區二路28號路燈旁
環區三路	■無異常 □異常	人行道鋪面修復	
環區四路	□無異常 ■異常	人行道鋪面修復	環區四路台虹公司與頎邦公司旁
北一路	■無異常 □異常	人行道鋪面修復	北一路（近西十七街）紅12站牌旁
東一街至東七街	■無異常 □異常		
東七街至東十五街	■無異常 □異常		
西一街至西九街	■無異常 □異常	人行道鋪面修復	西八街
西十街至西十八街	■無異常 □異常		
南一路至南七路	□無異常 ■異常		
中一路至中六路	■無異常 □異常		
臨加東路	■無異常 □異常		
臨加西路	■無異常 □異常		
臨加南路	■無異常 □異常	人行道鋪面修復	
臨加北路	■無異常 □異常	人行道鋪面修復	
臨廣園區地下室	■無異常 □異常		
臨廣園區景觀燈	■無異常 □異常		
臨廣園區澆灌系統	■無異常 □異常		

巡檢廠商: