

113年3月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道既有鋪面高程調整 2. 反光標線補繪	環區一路近南四路公車站旁
環區二路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
北一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道地磚移除與新作洗石子鋪面 2. 既有洗石子鋪面破損檢修	1. 第四餐廳人行道 2. 第三餐廳人行道
東一街至東七街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道既有鋪面高程調整 2. 反光標線補繪	1. 東六街 2. 東二街至東七街
東七街至東十五街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	反光標線補繪	東八街至東十一街、東十四街、東十五街
西一街至西九街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	反光標線補繪	西二街至西九街
西十街至西十八街	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. AC鋪面 2. 反光標線補繪	1. 西十八街(2處) 2. 西十街至西十八街
南一路至南七路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	反光標線補繪	南一觀至南六路
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 水溝蓋塌陷檢修 2. 路面破損檢修 3. 反光標線補繪	1. 中三路瑞儀公司前 2. 中三路與中四路口 3. 中四路
臨加東路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加西路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	人行道既有鋪面高程調整	
臨加北路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道既有鋪面高程調整 2. 人行道機車格標線補繪	
臨加南路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	1. 人行道既有鋪面高程調整 2. 舊振南公司前水溝蓋破損檢修	
臨廣園區地下室	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	停車場水溝蓋新作縫隙調整	停車場B1棟車道出口

臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		