

114年12月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	☐ 無異常 ☒ 異常	AC鋪面修補	
環區二路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區三路	☒ 無異常 ☐ 異常		
環區四路	☐ 無異常 ☒ 異常	路燈線路檢修	環區四路36至41號路燈
北一路	☒ 無異常 ☐ 異常		
東一街至東七街	☒ 無異常 ☐ 異常		
東七街至東十五街	☒ 無異常 ☐ 異常		
西一街至西九街	☒ 無異常 ☐ 異常		
西十街至西十八街	☐ 無異常 ☒ 異常	路燈線路檢修	西十五街2至4號路燈
南一路至南七路	☐ 無異常 ☒ 異常	AC鋪面修補	南四路
中一路至中六路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加東路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加西路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加南路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨加北路	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區地下室	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區景觀燈	☒ 無異常 ☐ 異常		
臨廣園區澆灌系統	☒ 無異常 ☐ 異常		
巡檢廠商：			