

113年5月水電巡檢統計表

巡 查 地 點	檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
環區一路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	熱拌黃色標線	環區一路及南六路路口
環區二路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區三路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
環區四路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
北一路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東一街至東七街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
東七街至東十五街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西一街至西九街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
西十街至西十八街	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
南一路至南七路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
中一路至中六路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	既有紅線塗銷	
臨加東路	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	人行道既有鋪面高程調整	臨加東路雷科前方
臨加西路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加北路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨加南路	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區地下室	<input type="checkbox"/> 無異常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	鋪面破損及鋼筋外露檢修	A棟車道出口處
臨廣園區景觀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		
臨廣園區澆灌系統	<input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常		