

## 經濟部產業園區管理局

### 本局所轄科技產業園區 113 年度建築物公共安全標準檢查結果不合格場所

編號	場所名稱	地址	違規項目	張貼日期	告示編號
1	寶弟工業股份有限公司	高雄市楠梓區開發路 41 號	違反建築法第 77 條第 3 項	114/4/15	1
備註	<p>依據加強建築物公共安全檢查及取締執行要點第 2 點：</p> <p>直轄市、縣(市)主管建築機關應集中人力，優先執行建築物公共安全檢查簽證及申報業務，各目的事業主管機關應配合提供應檢查申報營業場所資料，全面清查未申報營業場所並依建築法（以下簡稱本法）第七十七條第二項規定實施檢查。</p> <p>應檢查、申報營業場所所有下列情形之一者，應於入口明顯處張貼不合格告示供民眾識別，並將該營業場所名稱及地點刊登於新聞媒體、直轄市及縣（市）政府網站、內政部營建署網站或公告周知：</p> <p>（一）依本法第七十七條第二項規定檢查不合格。</p> <p>（二）未依本法第七十七條第三項規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。</p> <p>（三）檢查簽證合格項目，依本法第七十七條第四項規定複查不合格。</p> <p>（四）提具改善計畫之檢查簽證項目，未依規定期限改善並完成申報手續。</p> <p>（五）檢查簽證結果為不合格，未依規定期限完成申報手續。</p> <p>前項營業場所不合格告示之格式及內容如附圖，如違反消防安全規定者，其格式及內容亦同。</p>				