

集集共同引水工程後續計畫- 工業用水專用設施沉澱池工程營運階段環境監測

1. 依據

「集集共同引水工程後續計畫-工業用水專用設施沉澱池工程」計畫(以下簡稱本工程)，本工程之環境影響說明書已奉行政院環境保護署(以下簡稱環保署)公告有條件通過環境影響評估審查，而本案已依前述環評書件所載內容辦理，於每季定期辦理環境監測作業。

2. 監測內容

監測內容及監測點位如表 1 及圖 1 所示。

3. 監測結果

各項目監測成果摘述如表 2 所示，其中僅地面水懸浮固體有超標情形外，其餘項目均符合法規標準。由於泥砂排放口上游 2 公里內測站測值即有偏高且超標情事發生，因此測值超標非受本設施營運影響，且本測項於施工前即常有超標情況發生，因此水質變動係受承受水體濁水溪水文特性及鄰近背景環境影響，而有關各測項測值如表 3~8 所示。

表 1 環境品質調查工作概述

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
空氣品質	1.TSP 2.PM ₁₀ 3.氮氧化物 4.二氧化硫 5.一氧化碳 6.風向、風速及溫濕度	1.榮興社區 2.林中水利工作站	每季 1 次 每次連續 24 小時	1.NIEA A102 2.NIEA A206 3.NIEA A417 4.NIEA A416 5.NIEA A421	台灣檢驗科技股份有限公司	111.01.27 ~ 111.01.29
噪音	L _{max} , L _{eq} 日, L _{eq} 晚, L _{eq} 夜 L _{dn}	1.榮興社區 2.三星路口(近新開橋) 3.154 號縣道(頂烏塗仔) *	每季 1 次 每次連續 24 小時	NIEA P201		111.01.04 ~ 111.01.05
振動	L _日 , L _夜			NIEA P204		
河川水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.大腸桿菌群 5.生化需氧量 6.懸浮固體量 7.氨氮 8.流量 9.油脂	1.泥砂排放口 上游 2 公里內* 2.泥砂排放口 上游 1 公里內 3.泥砂排放口 下游 1 公里內 4.泥砂排放口* 下游 2 公里內	每季 1 次	1.NIEA W217 2.NIEA W424 3.NIEA W455 4.NIEA E202 5.NIEA W510 6.NIEA W210 7.NIEA W437 8.NIEA W022 9.NIEA W506		111.01.14
交通流量	車輛種類、車輛數	1.台 3 線 2.154 號縣道	每季 1 次 每次連續 24 小時	台灣區公路容量手冊之方法及準則；攝影機及人工計數法		111.01.04 ~ 111.01.05

註：「*」為本計畫自行增測之監測點，以進一步評估及掌握環境品質之變化。




圖 1 本計畫環境品質調查工作監測位置圖

表 2 本計畫營運期間環境監測結果概述

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	1.TSP、2.PM ₁₀ 3.氮氧化物 4.二氧化硫 5.一氧化碳 6.風向、風速及溫濕度	本季各測站測值皆能符合法規標準。	—
噪音	L _{max} , L _{eq 日} , L _{eq 晚} , L _{eq 夜} L _{dn}	本季各測站測值皆能符合法規標準。	—
振動	L _日 , L _夜	本季各測站振動測值皆能符合所參考之標準。	—
河川水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.大腸桿菌群 5.生化需氧量 6.懸浮固體量 7.氨氮 8.流量 9.油脂	本季除大腸桿菌群、氨氮及懸浮固體超過乙類水體水質標準外，其餘測值均可符合法規標準。	由於本設施僅為泥砂沉澱設施(屬物理沉降性質)，且大腸桿菌、氨氮於承受水體上游測站已有超標情況發生，推測係受上游農業回歸水與生活污水影響。懸浮固體部分，測值於施工前即常有超過標準值之現象，且本次採樣期間未有排砂行為，因此測值超標非受本設施營運影響。整體而言，水質變動係受承受水體濁水溪水文特性及鄰近背景環境影響所致。
交通流量	車輛種類、車輛數	本季各測站交通流量測值皆無異常發生。	—

表 3 本季各測站環境空氣品質監測結果統計表

測站		榮興社區	林中水利工作站	空氣品質標準 ^(註2)	空氣品質標準 ^(註3)
監測項目		111/1/28~1/29	111/1/27~1/28		
監測日期		111/1/28~1/29	111/1/27~1/28		
平均溫度(°C)		18.9	21.2	—	—
平均濕度(%)		84	77	—	—
平均風速(m/s)		0.6	1.2	—	—
主要風向		ENE	NW	—	—
SO ₂ (ppb)	日平均值	0.9	0.7	100	—
	最大小時平均值	1.2	1.2	250	75
NO (ppb)	日平均值	1.2	<0.63	—	—
	最大小時平均值	4.0	3.2	—	—
NO ₂ (ppb)	日平均值	14.1	11.4	—	—
	最大小時平均值	23.6	15.3	250	100
NO _x (ppb)	日平均值	15.3	12.0	—	—
	最大小時平均值	27.6	15.7	—	—
CO (ppm)	最大小時平均值	0.54	0.41	35	35
	最大8小時平均值	0.38	0.38	9	9
PM ₁₀ (µg/m ³)	日平均值	35	41	125	100
TSP (µg/m ³)	24 小時值	52	67	250	—

註：1.“—”表無法規標準。

2.本計畫前期空氣品質監測結果係採用 101 年 5 月 14 日環保署公告之「空氣品質標準」。

3.自 109 年第 4 季起空氣品質監測結果參照行政院環保署 109 年 9 月 18 日環署空字第 1091159220 號令修正發布之「空氣品質標準」辦理。

4.各測站每次均進行 1 次連續 24 小時監測。

表 4 本季各測站噪音監測結果統計表

單位：dB(A)

類別 地點與日期			L _{max}	L _{dn}	L _{eq 日}	L _{eq 晚}	L _{eq 夜}
榮興社區	111.01.04 ? 111.01.05	噪音監測值	78.9	58.7	58.3	50.1	50.1
		一般地區第三類噪音管制區	—	—	65	60	55
三星路口 (近新開橋)		噪音監測值	101.1	66.6	66.8	59.2	57.0
		第三類管制區內緊鄰未滿8公尺之道路	—	—	74	73	69
154 號縣道* (頂烏塗仔)		噪音監測值	99.6	70.2	69.6	63.1	61.6
		第三類管制區內緊鄰未滿8公尺之道路	—	—	74	73	69

註：1.“—”表無法規標準。

2.榮興社區之噪音管制標準係採用 98 年 9 月 4 日環保署公告之「噪音管制區劃定作業準則」一般地區第三類噪音管制區之管制標準。

3.三星路口及 154 號縣道之噪音管制標準係採用 99 年 1 月 21 日環保署公告之「環境音量標準」道路交通噪音環境音量第三類管制區內緊鄰未滿 8 公尺之道路管制標準。

4.「*」為本計畫自行增測之監測點，以進一步評估及掌握環境品質之變化。

5.“**灰底**”表示超過噪音法規標準值。

表 5 本季各測站振動監測結果統計表

單位：dB

地點及日期		類別	$L_{v5 \cdot 24H}$	$L_{v10 \cdot 24H}$	$L_{v \max}$	$L_{v10 \text{ 日}}$	$L_{v10 \text{ 夜}}$
振動管制區分類			第二種區域				
參考值			—	—	—	70	65
榮興社區	111.01.04 ~ 111.01.05		30.0	30.0	60.5	30.0	30.0
三星路口 (近新開橋)			37.1	33.6	58.9	35.1	30.1
154 號縣道* (頂烏塗仔)			32.6	30.8	60.7	31.2	30.0

註：1.“—”表無法規標準。

2. $L_{v10 \text{ 日}}$ 為早上 8 時起至晚上 10 時止、 $L_{v10 \text{ 夜}}$ 為晚上 10 時至翌日早上 8 時止。

3. 我國目前尚無振動管制標準，故參考「日本振動規制法施行細則」，所有測點均採用第二種區域標準。

4. $L_{v5 \cdot 24H}$ 表示 24 小時調查區間內，調查數據由高至低排序後第 5% 之數據值。

5. $L_{v10 \cdot 24H}$ 表示 24 小時調查區間內，調查數據由高至低排序後第 10% 之數據值。

6. 「*」為本計畫自行增測之監測點，以進一步評估及掌握環境品質之變化。

表 6 本季各測站河川水質監測結果統計表

監測項目	單位	監測地點				參考標準
		泥砂排放口上游 2 公里內*	泥砂排放口上游 1 公里內	泥砂排放口下游 1 公里內	泥砂排放口下游 2 公里內*	乙類 陸域水體 水質標準
		111.1.14				
pH	—	8.5	8.5	8.5	8.5	6.5~9.0
水溫	℃	20.5	20.1	19.6	20.6	—
溶氧量	mg/L	7.8	7.6	7.7	7.4	>5.5
流量	m³/sec	20.7	13.6	5.67	7.06	—
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<2
大腸桿菌群	CFU/100mL	4.5×10³	3.2×10⁵	9.5×10⁴	1.6×10⁵	<5,000
氨氮	mg/L	0.24	0.32	0.37	0.42	<0.3
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	—
懸浮固體	mg/L	47.1	47.0	37.3	35.5	<25

註：1.“—”表無法規標準。

2. 本計畫之濁水溪河段依臺灣省政府環境保護處 83 年 4 月 7 日發布之 83 環三字第 17064 號公告屬乙類水體，並參考環保署 106 年 9 月 13 日環署水字第 1060071140 號令修正發布之「地面水體分類及水質標準」。

3. “灰底”表示為超過參考之乙類陸域水體水質標準值。

4. 「*」為本計畫自行增測之監測點，以進一步評估及掌握環境品質之變化。

5. 「泥砂排放口下游 2 公里內」測站因「108 年濁水溪三號水門下游段疏濬土石計畫」致使泥砂排放口下游 2 公里測站呈現無水情形，故 109 年第 2 季起另尋替代點位辦理採樣。

表 7 本季道路交通流量統計表

項目 測站		機車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	合計(輛)
台 3 線	往北	1,530	1,545	22	9	3,106
	往南	1,789	2,311	18	8	4,126
154 號 縣道	往東	1,874	2,063	31	12	3,980
	往西	2,412	1,679	52	11	4,154

表 8 本季道路交通服務水準統計表

項目 測站	調查 日期	路寬 (m)	尖峰時間		方向	道路容量,C (P.C.U./h)	最高小時流量,V (P.C.U./h)	V/C	服務 水準
台 3 線	111.01.04 ~ 111.01.05	25	上午 尖峰	10:00~11:00	北上	2,763	228	0.08	A
				10:00~11:00	南下		183	0.07	A
			下午 尖峰	13:00~14:00	北上		391	0.14	A
				14:00~15:00	南下		271	0.10	A
154 號 縣道		10	上午 尖峰	09:00~10:00	雙向	2,290	505	0.22	B
			下午 尖峰	12:00~13:00	雙向		600	0.26	B